# M.A.N. 18.400 TGS LX BLS ADR OX FL



Codice 307863

Tipo Trattore Stradale

Specifica

Anno 2016 / 03 Chilometri 717.289 km

Numero telaio

Osservazioni

(A15)

WMA08SZZ6GP073576

Condizione tecnica











PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01









**Prezzo €15950** 

## **Attrezzature**

## Telaio

Nr. assali 2 Configurazione 4x2 Pesa tara 7.153 kg 12.419 kg Peso lordo 600 litri Contenuto totale di gasolio Altezza della ralla 117 cm Numero di blocchi Passo 390 cm

Cerchi in lega

Tipo di sospensione sospensione pneumatica

#### Cabina

Tipo della cabina cabina letto

Cruise control Tachigrafo Tachigrafo digitale Aria condizionata

Riscaldamento autonome

Colore Multicolore

## Linea di trasmissione

Potenza del motore 294 kW (400 Hp)

Euro

Genre del cambio AS-tronic Numero di marche

Servosterzo ABS ASR

Presa di forsa

## Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

## Esperti ed autorizzati













Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

# **Dimensioni**



# TRUCKS KLEYN KLEYN KLEYN

Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01

# Rapporto di ispezione

## Telaio

Tachigrafo

Codici display cruscotto

Elettrico

## Cabina

Interno
Esterno
Colonna dello sterzo
Sospensione
Telaio
Freni

## Linea di trasmissione

Motore generale 0000 Sistema di raffreddamento 00000 Sistema carburante 00000 Scarico Impinato di lubrificazione 0000 Cambio 00000 Frizione 00000 00000 Propulsione

### Pneumatici/Ruote

# Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici: 315/70R22,5 sospensione balestra Freni a disco Asse sterzante, meccanico



Dimensione pneumatici: 315/70R22,5 sospensione pneumatica Freni a disco

# Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

## Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato
Buono stato

Stato di conservazione discreto

Stato moderato
Non soddisfa i requisiti