

M.A.N. 18.400 TGX XLX PTO ALCOA'S



Codice 307866
Tipo Trattore Stradale
Specifica
Anno 2016 / 05
Chilometri 780.425 km

Numero telaio
WMA06XZZ4HP083057

Condizione tecnica

Osservazioni

(A15)

Prezzo € 17950



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2
Configurazione 4x2
Pesa tara 7.338 kg
Peso lordo 20.500 kg
Contenuto totale di gasolio 580 litri
Altezza della ralla 116 cm
Numero di blocchi 1
Passo 390 cm
Cerchi in lega
Tipo di sospensione sospensione pneumatica

Cabina

Tipo della cabina cabina letto
Cruise control
Tachigrafo
Tachigrafo digitale
Aria condizionata
Riscaldamento autonome
Colore Multicolore

Linea di trasmissione

Potenza del motore 294 kW (400 Hp)
Euro 6
Genere del cambio AS-tronic
Numero di marce 12
Servosterzo
ABS
ASR
Presa di forsa

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Tachigrafo

Codici display cruscotto

Elettrico

Cabina

Interno

Esterno

Colonna dello sterzo

Sospensione

Telaio

Freni

Linea di trasmissione

Motore generale

Sistema di raffreddamento

Sistema carburante

Scarico

Impinato di lubrificazione

Cambio

Frizione

Propulsione

Pneumatici/Ruote

Pneumatici

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:
315/70R22,5
sospensione balestra
Freni a disco
Asse sterzante, meccanico



Dimensione pneumatici:
315/70R22,5
sospensione pneumatica
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato
 Buono stato
 Stato di conservazione discreto
 Stato moderato
 Non soddisfa i requisiti