SCANIA S500 LED SKIRTS NIGHT A/C



Codice 308369

Tipo Trattore Stradale

Specifica

Anno 2018 / 10 Chilometri 777.469 km

Numero telaio

YS2S4X20005524433

Condizione tecnica

Osservazioni

Standklima,2xtank

(A15)









Prezzo €45900



Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2 Configurazione 4x2 8.314 kg Pesa tara 19.000 kg Peso lordo Contenuto totale di gasolio 975 litri Altezza della ralla 114 cm Numero di blocchi 1 Passo 375 cm

Tipo di sospensione sospensione pneumatica

Cabina

Tipo della cabina Cabina alta

Cruise control Tachigrafo

Tachigrafo digitale Aria condizionata Aria condizionata per il

parcheggio

Riscaldamento autonome

Colore Bianco

Linea di trasmissione

Potenza del motore 368 kW (500 Hp)

Euro

Genre del cambio Opti-cruise

Numero di marche 12

Impianto frenante supplementare

Marca ritardatore Scania

Servosterzo ABS

ASR

Osservazioni

Osservazioni Standklima,2xtank

Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

Esperti ed autorizzati















Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



TRUCKS KLEYN KLEYN KLEYN

Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Tachigrafo

Codici display cruscotto

Elettrico

Cabina

Interno
Esterno
Colonna dello sterzo
Sospensione
Telaio
Freni

Linea di trasmissione

Motore generale 0000 Sistema di raffreddamento 00000 Sistema carburante 00000 Scarico Impinato di lubrificazione 0000 Cambio 00000 Frizione 00000 00000 Propulsione

Pneumatici/Ruote

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici: 315/70R22,5 sospensione balestra Freni a disco Asse sterzante, meccanico

2 7 7 6 7 mm mm

Dimensione pneumatici: 315/70R22,5 sospensione pneumatica Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato
Buono stato

Stato di conservazione discreto

Stato moderato
Non soddisfa i requisiti