RENAULT T 440 13 ltr,2x tank

Codice	308479
Tipo	Trattore Stradale
Specifica	
Anno	2017 / 10
Chilometri	512.260 km

Numero telaio
VF611A366JD012115

Condizione tecnica

Osservazioni
13ltr,2x tank

(A15)

Prezzo € 22900

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali	2
Configurazione	4x2
Pesa tara	7.239 kg
Peso lordo	20.500 kg
Contenuto totale di gasolio	450 litri
Altezza della ralla	121 cm
Numero di blocchi	1
Passo	380 cm
Tipo di sospensione	sospensione pneumatica

Cabina

Tipo della cabina	Cabina alta
Cruise control	√
Tachigrafo	√
Tachigrafo digitale	√
Aria condizionata	√
Riscaldamento autonome	√
Colore	Bianco

Linea di trasmissione

Potenza del motore	330 kW (448 Hp)
Euro	6
Genre del cambio	Optidriver
Numero di marche	12
Servosterzo	√
ABS	√
ASR	√
Installazione idraulica	√
Presa di forsa	√

Sovrastruttura

Pompa	√

Osservazioni

Osservazioni	13ltr,2x tank

Informazioni di contatto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Esperti ed autorizzati

Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Tachigrafo	●●●●○
Codici display cruscotto	●●●●○
Elettrico	●●●●○

Cabina

Interno	●●●○○
Esterno	●●●○○
Colonna dello sterzo	●●●●○
Sospensione	●●●●○
Telaio	●●●●○
Freni	●●●●○

Linea di trasmissione

Motore generale	●●●●○
Sistema di raffreddamento	●●●●○
Sistema carburante	●●●●○
Scarico	●●●●○
Impinato di lubrificazione	●●●●○
Cambio	●●●●○
Frizione	●●●●○
Propulsione	●●●●○

Pneumatici/Ruote

Pneumatici	●●●○○

Pneumatici e assali

1

Dimensione pneumatici: 315/80R22,5
sospensione balestra
Freni a disco
Asse sterzante, meccanico

2

Dimensione pneumatici: 315/80R22,5
sospensione pneumatica
Freni a disco

Informazioni di contatto

info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Spiegazione per il rapporto di ispezione

●●●●●	Molto buono stato
●●●●○	Buono stato
●●●○○	Stato di conservazione discreto
●●○○○	Stato moderato
●○○○○	Non soddisfa i requisiti