## **DAF XF 480 SSC INTARDER 2X TANK**



Codice 308607

Tipo Trattore Stradale

Specifica

(A15)

Anno 2017 / 12 Chilometri 867.080 km

Numero telaio

XLRTEH4300G183708

Condizione tecnica Osservazioni













Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3 4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01









Prezzo €21900

## **Attrezzature**

### Telaio

Nr. assali Configurazione 4x2 Pesa tara 8.437 kg 19.500 kg Peso lordo 1.275 litri Contenuto totale di gasolio

Serbatio gasolio supplementare

Altezza della ralla 115 cm Numero di blocchi 1 Passo 380 cm

Tipo di sospensione sospensione pneumatica

### Cabina

Cruise control

Tipo della cabina Space Cab

Tachigrafo Tachigrafo digitale Aria condizionata Aria condizionata per il

parcheggio

Riscaldamento autonome

Colore Giallo

## Linea di trasmissione

Marca del motore Paccar

Potenza del motore 355 kW (482 Hp)

Euro

Genre del cambio AS-tronic Numero di marche 12

Impianto frenante supplementare

Intarder Marca ritardatore

Servosterzo

ABS **ASR** 

## Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

## Esperti ed autorizzati















Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

# **Dimensioni**





Kleyn Trucks B.V.® PO Box 3 4214 ZJ Vuren Industrieweg 2 4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784 BTW/VAT NL004676841B01

# Rapporto di ispezione

## Telaio

Tachigrafo 33330 Codici display cruscotto 0000 Elettrico 0000

## Cabina

00000 Interno 0000 Esterno Colonna dello sterzo 00000 00000 Sospensione Telaio 00000 Freni 00000

## Linea di trasmissione

Motore generale 0000 Sistema di raffreddamento 00000 Sistema carburante 00000 Scarico Impinato di lubrificazione 0000 Cambio 00000 Frizione 00000 00000 Propulsione

### Pneumatici/Ruote

Pneumatici 

# Pneumatici e assali



315/70R22,5 sospensione balestra Freni a disco Asse sterzante, meccanico



Dimensione pneumatici: 315/70R22,5 sospensione pneumatica Freni a disco

# Informazioni di contatto



info@kleyn.com Tel: +31 183 668 222

### Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato Buono stato

Stato di conservazione discreto

Stato moderato Non soddisfa i requisiti