

MERCEDES-BENZ ATEGO 1523 ATP



Codice 308658
Tipo Autocarro
Specifica Frigo
Anno 2017 / 07
Chilometri 389.257 km

Numero telaio
WDB96702710156556

Condizione tecnica

Osservazioni

(A15)

Prezzo € 47900



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2
Configurazione 4x2
Pesa tara 8.550 kg
Peso lordo 15.000 kg
Contenuto totale di gasolio 200 litri
Passo 540 cm
Tipo di sospensione sospensione pneumatica

Cabina

Tipo della cabina Cabina corta
Cruise control
Tachigrafo
Tachigrafo digitale
Aria condizionata
Colore Multicolore
Telecamera di retromarcia

Linea di trasmissione

Marca del motore Mercedes
Potenza del motore 170 kW (231 Hp)
Euro 6
Genere del cambio Telligent
Numero di marce 6
Servosterzo
ABS
ASR

Sovrastruttura

Anno di costruzione della sovrastruttura 2.017
Lunghezza cassone 751 cm
Larghezza cassone 246 cm
Altezza cassone 240 cm
Altezza pianale 119 cm
Altezza libera 235 cm

Unità refrigerante

Marca del motore del gruppo Carrier
Tipo del motore del gruppo SUPRA 850
Motore del gruppo gasolio e elettrico
Cassone isolato
Spessore parete 55 mm
Tipo di raffreddamento Congelamento
Raffreddamento di giorno/di notte raffreddamento di giorno e di notte

Sponda idraulica

Sponda idraulica
Tipo della sponda idraulica sponda montacarico scorrevole
Potenza sponda idraulica 1.500 kg
Marca della sponda idraulica B.A.R cargo lift
Materiale della sponda idraulica alluminio
Dimensione della sponda idraulica 171 x 242

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kley Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Tachigrafo	●●●●●●●●
Codici display cruscotto	●●●●●●●●
Elettrico	●●●●●●●●

Cabina

Interno	●●●●●●●●
Esterno	●●●●●●●●
Colonna dello sterzo	●●●●●●●●
Sospensione	●●●●●●●●
Telaio	●●●●●●●●
Freni	●●●●●●●●

Linea di trasmissione

Motore generale	●●●●●●●●
Sistema di raffreddamento	●●●●●●●●
Sistema carburante	●●●●●●●●
Scarico	●●●●●●●●
Impinato di lubrificazione	●●●●●●●●
Cambio	●●●●●●●●
Frizione	●●●●●●●●
Propulsione	●●●●●●●●

Sovrastruttura

Condizione interna	●●●●●●●●
Condizione esterna	●●●●●●●●

Unità refrigerante

Sistemi	●●●●●●●●
---------	----------

Sponda idraulica

Comandi	●●●●●●●●
Sistemi	●●●●●●●●

Pneumatici/Ruote

Pneumatici	●●●●●●●●
------------	----------

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:
305/70R19,5
sospensione balestra
Freni a disco
Asse sterzante, meccanico



Dimensione pneumatici:
305/70R19,5
sospensione pneumatica
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kley.com
Tel: +31 183 668 222

Spiegazione per il rapporto di ispezione

●●●●●●●●	Molto buono stato
●●●●●●●●	Buono stato
●●●●●●●●	Stato di conservazione discreto
●●●●●●●●	Stato moderato
●●●●●●●●	Non soddisfa i requisiti