

## MERCEDES-BENZ ATEGO 1224 AIRCO TAILLIFT



Codice 308803  
Tipo Autocarro  
Specifica Cassone  
Anno 2019 / 02  
Chilometri 453.571 km

**Numero telaio**  
WDB96702510331007

Condizione tecnica 

### Osservazioni

( A15 )

**Prezzo €33950**



# KLEYN TRUCKS

**KLEYN GROUP** **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Attrezzature

### Telaio

Nr. assali 2  
Configurazione 4x2  
Pesa tara 6.890 kg  
Peso lordo 11.990 kg  
Contenuto totale di gasolio 125 litri  
Gancio  
Dimensione perno ralla 40 DIN  
Numero di blocchi 1  
Passo 480 cm  
Tipo di sospensione sospensione pneumatica

### Cabina

Tipo della cabina Cabina corta  
Cruise control  
Tachigrafo  
Tachigrafo digitale  
Aria condizionata  
Colore Giallo

### Linea di trasmissione

Marca del motore Mercedes  
Potenza del motore 175 kW (238 Hp)  
Euro 6  
Genere del cambio Automatico  
Numero di marce 6  
Servosterzo  
ABS  
ASR

### Sovrastruttura

Lunghezza cassone 723 cm  
Larghezza cassone 247 cm  
Altezza cassone 237 cm  
Altezza pianale 111 cm  
Altezza libera 230 cm

### Sponda idraulica

Sponda idraulica  
Tipo della sponda idraulica sponda montacarico a chiusura  
Potenza sponda idraulica 1.500 kg  
Marca della sponda idraulica B.A.R cargo lift  
Materiale della sponda idraulica alluminio  
Dimensione della sponda idraulica 181 x 252

### Informazioni di contatto




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

## Dimensioni



# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Rapporto di ispezione

### Telaio

Tachigrafo	●●●●●●●●
Codici display cruscotto	●●●●●●●●
Elettrico	●●●●●●●●

### Cabina

Interno	●●●●●●●●
Esterno	●●●●●●●●
Colonna dello sterzo	●●●●●●●●
Sospensione	●●●●●●●●
Telaio	●●●●●●●●
Freni	●●●●●●●●

### Linea di trasmissione

Motore generale	●●●●●●●●
Sistema di raffreddamento	●●●●●●●●
Sistema carburante	●●●●●●●●
Scarico	●●●●●●●●
Impinato di lubrificazione	●●●●●●●●
Cambio	●●●●●●●●
Frizione	●●●●●●●●
Propulsione	●●●●●●●●

### Sovrastruttura

Condizione interna	●●●●●●●●
Condizione esterna	●●●●●●●●

### Sponda idraulica

Comandi	●●●●●●●●
Sistemi	●●●●●●●●

### Pneumatici/Ruote

Pneumatici	●●●●●●●●
------------	----------

## Pneumatici e assali



1  
Dimensione pneumatici:  
265/70R19,5  
sospensione balestra  
Freni a disco  
Asse sterzante, meccanico



2  
Dimensione pneumatici:  
265/70R19,5  
sospensione pneumatica  
Freni a disco

### Informazioni di contatto



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Spiegazione per il rapporto di ispezione

●●●●●●●●	Molto buono stato
●●●●●●●●	Buono stato
●●●●●●●●	Stato di conservazione discreto
●●●●●●●●	Stato moderato
●●●●●●●●	Non soddisfa i requisiti