

SCANIA P280 CARRIER -22 TAILLIFT



Codice 308871
Tipo Autocarro
Specifica Frigo
Anno 2016 / 11
Chilometri 727.776 km

Numero telaio
YS2P4X20005441961

Condizione tecnica

Osservazioni
CARRIER SUPRA 1250 / 6211 HOURS /
(A15)

Prezzo €39950

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 2
Configurazione 4x2
Peso massimo 9.063 kg
Pesa tara 11.437 kg
Peso lordo 20.500 kg
Contenuto totale di gasolio 600 litri
Numero di blocchi 1
Passo 570 cm
Tipo di sospensione full pneumatica

Cabina

Tipo della cabina cabina letto
Cruise control
Tachigrafo
Tachigrafo digitale
Aria condizionata
Riscaldamento autonome
Colore Bianco

Linea di trasmissione

Potenza del motore 206 kW (280 Hp)
Tipo di carburante gasolio
Euro 6
Genre del cambio Opti-cruise
Numero di marce 8
Servosterzo
ABS
ASR

Sovrastruttura

Lunghezza cassone 760 cm
Larghezza cassone 250 cm
Altezza cassone 264 cm
Altezza pianale 124 cm
Altezza libera 263 cm

Sedili

Posti 2

Unità refrigerante

Marca del motore del grupo Carrier
Tipo del motore del grupo SUPRA 1250
Motore del grupo gasolio e elettrico
Ore operative gasolio 6.211 ore
Cassone isolato
Spessore parete 45 mm
Tipo di raffreddamento Congelamento
Raffreddamento di giorno/di notte raffreddamento di giorno e di notte

Sponda idraulica

Sponda idraulica
Tipo della sponda idraulica sponda montacarico scorrevole
Potenza sponda idraulica 2.500 kg
Marca della sponda idraulica Dhollandia
Materiael della sponda idraulica acciaio e alluminio
Dimensione della sponda idraulica 181 x 241

Osservazioni

Osservazioni CARRIER SUPRA 1250 / 6211 HOURS / DAY- AND NIGHT COOLER / FREEZING -22 / DHOLLANDIA TAILLIFT 2500 KG

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kley Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Rapporto di ispezione

Telaio

Tachigrafo	●●●●●●●●
Codici display cruscotto	●●●●●●●●
Elettrico	●●●●●●●●

Cabina

Interno	●●●●●●●●
Esterno	●●●●●●●●
Colonna dello sterzo	●●●●●●●●
Sospensione	●●●●●●●●
Telaio	●●●●●●●●
Freni	●●●●●●●●

Linea di trasmissione

Motore generale	●●●●●●●●
Sistema di raffreddamento	●●●●●●●●
Sistema carburante	●●●●●●●●
Scarico	●●●●●●●●
Impinato di lubrificazione	●●●●●●●●
Cambio	●●●●●●●●
Frizione	●●●●●●●●
Propulsione	●●●●●●●●

Sovrastruttura

Condizione interna	●●●●●●●●
Condizione esterna	●●●●●●●●

Unità refrigerante

Sistemi	●●●●●●●●
---------	----------

Sponda idraulica

Comandi	●●●●●●●●
Sistemi	●●●●●●●●

Pneumatici/Ruote

Pneumatici	●●●●●●●●
------------	----------

Pneumatici e assali



1
Dimensione pneumatici:
385/65R22,5
sospensione pneumatica
Freni a disco
Asse sterzante, meccanico



2
Dimensione pneumatici:
315/70R22,5
sospensione pneumatica
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Spiegazione per il rapporto di ispezione

●●●●●●●●	Molto buono stato
●●●●●●●●	Buono stato
●●●●●●●●	Stato di conservazione discreto
●●●●●●●●	Stato moderato
●●●●●●●●	Non soddisfa i requisiti