

KOGEL SD 24 FRIGO



Codice 308914
Tipo Semirimorchio
Specifica Frigo
Anno 2020 / 09
Chilometri

Numero telaio
WK0S0002400252365

Condizione tecnica



Osservazioni

(A15)

Prezzo €38950

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali 3
Pesa tara 8.200 kg
Peso lordo 42.000 kg
Tipo di telaio Telaio incompleta
Kingpin dimensione 2 inch
Tipo di sospensione full pneumatica

Cabina

Colore Bianco

Linea di trasmissione

Potenza del motore (0 Hp)
ABS
EBS

Sovrastruttura

Anno di costruzione della sovrastruttura 2.020
Lunghezza cassone 1.340 cm
Larghezza cassone 250 cm
Altezza cassone 265 cm
Altezza libera 265 cm

Unità refrigerante

Marca del motore del gruppo Thermoking
Tipo del motore del gruppo slxi 300
Motore del gruppo gasolio
Ore operative gasolio 1.451 ore
Spessore parete 40 mm

Asse

Marca assale SAF

Informazioni di contatto




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Rapporto di ispezione

Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

Unità refrigerante

Sistemi

Pneumatici/Ruote

Pneumatici

Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:
385/65R22,5
Asse sollevatore
sospensione pneumatica
Freni a disco



Dimensione pneumatici:
385/65R22,5
sospensione pneumatica
Freni a disco



Dimensione pneumatici:
385/65R22,5
sospensione pneumatica
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Spiegazione per il rapporto di ispezione

Molto buono stato
 Buono stato
 Stato di conservazione discreto
 Stato moderato
 Non soddisfa i requisiti