

KNAPEN K200



Codice 308959
Tipo Semirimorchio
Specifica Moving floor
Anno 2021 / 04

Chilometri

Numero telaio

XPNK0C200MD076605

Condizione tecnica



Osservazioni

(A15)

Prezzo € 44950



KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Attrezzature

Telaio

Nr. assali	3
Peso massimo	34.050 kg
Pesa tara	7.950 kg
Peso lordo	42.000 kg
Tipo di telaio	Telaio incompleta
Materiale del telaio	alluminio
Kingpin dimensione	2 inch
Passo	906 cm
Cerchi in lega	✓
Tipo di sospensione	full pneumatica

Linea di trasmissione

Potenza del motore	(0 Hp)
ABS	✓
EBS	✓

Sovrastruttura

Anno di costruzione della sovrastruttura	2.021
Materiale della sovrastruttura	alluminio
Lunghezza cassone	1.355 cm
Larghezza cassone	248 cm
Altezza cassone	270 cm
Altezza libera	266 cm

Asse

Marca assale	SAF
--------------	-----

Informazioni di contatto



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

Dimensioni



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Rapporto di ispezione

Sovrastruttura

Condizione interna



Condizione esterna



Pneumatici/Ruote

Pneumatici



Pneumatici e assali



1

Dimensione pneumatici:
385/65R22,5
sospensione pneumatica
Freni a disco



2

Dimensione pneumatici:
385/65R22,5
sospensione pneumatica
Freni a disco



3

Dimensione pneumatici:
385/65R22,5
sospensione pneumatica
Freni a disco

Informazioni di contatto



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Spiegazione per il rapporto di ispezione

- Molto buono stato
- Buono stato
- Stato di conservazione discreto
- Stato moderato
- Non soddisfa i requisiti