

## KOGEL S 24-1 BPW DRUM



Codice 309273  
Tipo Semirimorchio  
Specifica Centinata alla francese  
Anno 2017 / 07  
Chilometri

**Numero telaio**  
WK0S0002400211364

Condizione tecnica



**Osservazioni**

( A15 )

**Prezzo € 11900**

# KLEYN TRUCKS

**KLEYN GROUP** **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Attrezzature

### Telaio

Nr. assali 3  
Pesa tara 6.760 kg  
Peso lordo 42.000 kg  
Tipo di telaio Telaio completo  
Materiale del telaio acciaio  
Kingpin dimensione 2 inch  
Tipo di sospensione full pneumatica

### Linea di trasmissione

Potenza del motore (0 Hp)  
ABS  
EBS

### Sovrastruttura

Anno di costruzione della sovrastruttura 2.017  
Lunghezza cassone 1.360 cm  
Larghezza cassone 248 cm  
Altezza cassone 275 cm  
Altezza libera 268 cm

### Asse

Marca assale BPW

## Informazioni di contatto




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

## Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

## Dimensioni



# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Rapporto di ispezione

### Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

### Pneumatici/Ruote

Pneumatici

## Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:  
385/65R22,5  
sospensione pneumatica  
Freni a tamburo



Dimensione pneumatici:  
385/65R22,5  
sospensione pneumatica  
Freni a tamburo



Dimensione pneumatici:  
385/65R22,5  
sospensione pneumatica  
Freni a tamburo

### Informazioni di contatto



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Spiegazione per il rapporto di ispezione

- Molto buono stato
- Buono stato
- Stato di conservazione discreto
- Stato moderato
- Non soddisfa i requisiti