

## MAGYAR S33BTA1P FOODSTUFF



Codice 309573  
Tipo Semirimorchio  
Specifica Cisterna  
Anno 2010 / 05  
Chilometri

**Numero telaio**  
VP3S33BTAAFSD0072

Condizione tecnica

### Osservazioni

( A15 )

**Prezzo € 19900**



# KLEYN TRUCKS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Attrezzature

### Telaio

Nr. assali 2  
Pesa tara 6.260 kg  
Peso lordo 33.000 kg  
Tipo di telaio Telaio incompleta  
Materiale del telaio acciaio  
Kingpin dimensione 2 inch  
Tipo di sospensione full pneumatica

### Linea di trasmissione

Potenza del motore (0 Hp)  
ABS  
EBS

### Sovrastruttura

Anno di costruzione della sovrastruttura 2.010  
Materiale della sovrastruttura inox  
Materiale parete isolato  
Capacità del bulk 25  
Misura del contenuto del bulk m3  
Numero di compartimenti 1  
Tipo di carico alimentari

### Asse

Marca assale BPW

### Informazioni di contatto




info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Esperti ed autorizzati



Kleyn Trucks si differenzia dai suoi concorrenti offrendo servizi di esperti tecnici, ispezioni di sicurezza e di riparazione.

## Dimensioni



# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Rapporto di ispezione

### Sovrastruttura

Condizione interna

Condizione esterna

### Pneumatici/Ruote

Pneumatici

## Pneumatici e assali



Dimensione pneumatici:  
445/65R22,5  
Asse sollevatore  
sospensione pneumatica  
Freni a tamburo



Dimensione pneumatici:  
445/65R22,5  
sospensione pneumatica  
Freni a tamburo

### Informazioni di contatto



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Spiegazione per il rapporto di ispezione

- Molto buono stato
- Buono stato
- Stato di conservazione discreto
- Stato moderato
- Non soddisfa i requisiti