

M.A.N. 26.290 TGM 6X2 STEERAXLE LIFT



Itemnr 297216
 Soort Bakwagen
 Specificatie Schuifzeilen
 Registratiejaar 2015 / 11
 Kilometerstand 302.822 km

Chassisnummer
 WMAN44ZZ8GY337646

Technische conditie

Opmerkingen

6x2-4 last axle steering / airco / automatic
 (A15)

Prijs € 31950

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	3
Configuratie	6x2
Dubbele banden	✓
Eigen gewicht	9.900 kg
Totaalgewicht	26.000 kg
Diesel inhoud totaal	400 liter
Aantal sperren	1
Wielbasis	510 cm
Vering type	vollucht

Cabine

Soort cabine	Korte cabine
Cruise control	✓
Tachograaf	✓
Digitale tachograaf	✓
Airconditioning	✓
Kleur	Blauw
Achteruitrij camera	✓

Aandrijflijn

Motorvermogen	213 Kw (289 Pk)
Euro	6
Soort versnellingsbak	AS-tronic
Versnellingen	12
Stuurbechrachting	✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
ASR (Anti Slip Regeling)	✓

Opbouw

Laadbak lengte	849 cm
Laadbak breedte	249 cm
Laadbak hoogte	269 cm
Laadvloer hoogte	118 cm
Doorrijhoogte	264 cm

Laadklep

Laadklep	✓
Soort laadklep	achtersluit klep
Capaciteit laadklep	2.500 kg
Merk laadklep	Zepro
Materiaal laadklep	staal
Plateau grootte	200X252

Opmerkingen

Opmerkingen	6x2-4 last axle steering / airco / automatic gear
-------------	---

Contact informatie



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Inspectierapport

Chassis

Tachograaf



Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Laadklep

Bediening



Systeem



Banden/Wielen

Banden



1



Bandenmaat: 315/60R22,5

luchtvering

Schijfrem

Stuuras, mechanisch

2



Bandenmaat: 315/60R22,5

luchtvering

Schijfrem

3



Bandenmaat: 315/60R22,5

Liftas

luchtvering

Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Legenda van inspectie rapport

- 5 blue circles: Zeer goede staat
- 4 blue circles: Goede staat
- 3 blue circles: Redelijke staat
- 2 blue circles: Matige staat
- 1 blue circle: Voldoet niet aan de eisen