

DAF XF 105.510 SSC 6X2 FAS JOAB



Itemnr 297234
 Soort Bakwagen
 Specificatie Haakarmsysteem
 Registratiejaar 2012 / 04
 Kilometerstand 722.573 km
Chassisnummer
 XLRAS48MS0E926196

Technische conditie 
Opmerkingen

(A15)

Prijs € 13900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
 PO Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Industrieweg 2
 4214 KZ Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
 BTW/VAT NL004676841B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	3
Configuratie	6x2
Dubbele banden	✓
Eigen gewicht	12.703 kg
Totaalgewicht	28.000 kg
Diesel inhoud totaal	650 liter
Aanhangwagen kopp.	✓
Dikte koppelingsspen	Special
Aantal sperren	1
Wielbasis	460 cm
ADR	✓
Centrale smering	✓
Vering type	luchtvering

Cabine

Soort cabine	Super Space Cab
Cruise control	✓
Tachograaf	✓
Digitale tachograaf	✓
Airconditioning	✓
Kleur	Meerkleurig
Achteruitrij camera	✓

Aandrijflijn

Motorvermogen	375 Kw (510 Pk)
Euro	5
Soort versnellingsbak	AS-tronic
Versnellingen	12
Stuurbevestiging	✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
ASR (Anti Slip Regeling)	✓
PTO	✓

Opbouw

Lengte systeem	510 cm
Merken haakarmsysteem en kabelsysteem	Overige
systeemtype	Joab
Pomp	✓
haakarmhoogte	145

Contact informatie



info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 222

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Inspectierapport

Chassis

Tachograaf ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Display codes ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Elektrisch ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Cabine

Intern ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Extern ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Stuurinrichting ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Vering ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Chassis ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Remmen ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Aandrijflijn

Motor Algemeen ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Koelsysteem ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Brandstofsysteem ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Uitlaatsysteem ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Smeersysteem ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Versnellingsbak ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Koppeling ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Aandrijving ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Opbouw

Hydrauliek ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Opbouw ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Banden/Wielen

Banden ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Banden en assen



Bandenmaat: 385/65R22,5
bladvering
Schijfrem
Stuuras, mechanisch



Bandenmaat: 315/70R22,5
luchtvering
Schijfrem



Bandenmaat: 315/70R22,5
Liftas
luchtvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Legenda van inspectie rapport

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ Zeer goede staat
☒ ☒ ☒ ☒ ☐ Goede staat
☒ ☒ ☒ ☐ ☐ Redelijke staat
☒ ☒ ☐ ☐ ☐ Matige staat
☒ ☐ ☐ ☐ ☐ Voldoet niet aan de eisen