

D-TEC VCC-01 FLEXI TRAILER MULTI



Itemnr 300039
Soort Oplegger
Specificatie Containertransport
Registratiejaar 2017 / 06
Kilometerstand
Chassisnummer
XL9DTECFTH0103438

Technische conditie 
Opmerkingen

(A15)

Prijs € 13850



KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen 3
Laadvermogen 38.280 kg
Eigen gewicht 4.720 kg
Totaalgewicht 43.000 kg
Soort chassis Volledig chassis
Materiaal chassis staal
Kingpin afmeting 2 inch
Vering type vollucht

Aandrijflijn

Motorvermogen (0 Pk)
ABS (Anti Blokkeer Systeem) ✓
EBS ✓

Opbouw

Bouwjaar opbouw 2.017
Maten container all connections

Dieplader

Uitschuifbare chassis midden / achter

As

Merk as BPW

Contact informatie



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Inspectierapport

Opbouw

Externe conditie



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



1

Bandenmaat: 385/55R22,5

Liftas

luchtvering

Trommelrem



2

Bandenmaat: 385/55R22,5

luchtvering

Trommelrem



3

Bandenmaat: 385/55R22,5

luchtvering

Trommelrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Legenda van inspectie rapport

- 5 blue circles: Zeer goede staat
- 4 blue circles, 1 light blue circle: Goede staat
- 3 blue circles, 2 light blue circles: Redelijke staat
- 2 blue circles, 3 light blue circles: Matige staat
- 1 blue circle, 4 light blue circles: Voldoet niet aan de eisen