

## VOLVO FH 540 6X4 HIAB XR20SL53



Itemnr 300168  
 Soort Bakwagen  
 Specificatie Haakarmsysteem  
 Registratiejaar 2018 / 09  
 Kilometerstand 711.811 km

**Chassisnummer**  
 YV2RT60DXJA832659

Technische conditie

**Opmerkingen**  
 HIAB XR20SL53 FROM 2013 /  
 ( A15 )

**Prijs € 49900**



# KLEYN TRUCKS

**KLEYN GROUP** **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®  
 PO Box 3  
 4214 ZJ Vuren  
 Industrieweg 2  
 4214 KZ Vuren  
 The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
 BTW/VAT NL004676841B01

## Uitrusting

### Chassis

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Aantal Assen         | 3           |
| Configuratie         | 6x4         |
| Dubbele banden       | ✓           |
| Eigen gewicht        | 12.615 kg   |
| Totaalgewicht        | 32.000 kg   |
| Diesel inhoud totaal | 625 liter   |
| Aanhangwagen kopp.   | ✓           |
| Dikte koppelingsspen | Special     |
| Aantal sperren       | 1           |
| Wielbasis            | 460 cm      |
| Lichtmetalen velgen  | ✓           |
| Vering type          | luchtvering |

### Cabine

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Soort cabine        | Globetrotter |
| Cruise control      | ✓            |
| Tachograaf          | ✓            |
| Digitale tachograaf | ✓            |
| Airconditioning     | ✓            |
| Standkachel         | ✓            |
| Kleur               | Zilver       |
| Metallic            | ✓            |

### Aandrijflijn

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Motorvermogen               | 405 Kw (550 Pk) |
| Euro                        | 6               |
| Soort versnellingsbak       | I-Shift         |
| Versnellingen               | 12              |
| Koppelingspedaal            | ✓               |
| Stuurbekrachtiging          | ✓               |
| ABS (Anti Blokkeer Systeem) | ✓               |
| ASR (Anti Slip Regeling)    | ✓               |
| PTO                         | ✓               |

### Opbouw

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Bouwjaar opbouw  | 2.013                 |
| Laadvloer hoogte | 125 cm                |
| Lengte systeem   | 545 cm                |
| systeemtype      | Hiab Multilift XR20SL |
| Pomp             | ✓                     |
| haakarmhoogte    | 140                   |

### Opmerkingen

|             |                                                  |
|-------------|--------------------------------------------------|
| Opmerkingen | HIAB XR20SL53 FROM 2013 /<br>WHEELBASE 460 / 6X4 |
|-------------|--------------------------------------------------|

### Contact informatie



info@kleyn.com  
 Tel: +31 183 668 222

### Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

## Afmetingen



# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

## Inspectierapport

### Chassis

Tachograaf ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Display codes ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Elektrisch ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

### Cabine

Intern ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Extern ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Stuurinrichting ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Vering ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Chassis ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Remmen ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

### Aandrijflijn

Motor Algemeen ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Koelsysteem ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Brandstofsysteem ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Uitlaatsysteem ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Smeersysteem ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Versnellingsbak ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Koppeling ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Aandrijving ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

### Opbouw

Hydrauliek ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Opbouw ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

### Banden/Wielen

Banden ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

## Banden en assen



Bandenmaat: 385/65R22,5  
bladvering  
Schijfrem  
Stuuras, mechanisch



Bandenmaat: 315/80R22,5  
luchtvering  
Schijfrem



Bandenmaat: 315/80R22,5  
Liftas  
luchtvering  
Schijfrem

### Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

### Legenda van inspectie rapport

- ☒ ☒ ☒ Zeer goede staat
- ☒ ☒ ☐ Goede staat
- ☒ ☐ ☐ Redelijke staat
- ☐ ☐ ☐ Matige staat
- ☐ ☐ ☐ Voldoet niet aan de eisen