

IVECO AS440S48 STRALIS INTARDER NIGHT AIRCO

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES



Itemnr 300217
Soort Trekker
Specificatie
Registratiejaar 2017 / 05
Kilometerstand 620.994 km

Chassisnummer
WJMM62AU30C369895

Technische conditie 

Opmerkingen

(A15)

Prijs € 19900

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	2
Configuratie	4x2
Eigen gewicht	8.037 kg
Totaalgewicht	18.800 kg
Diesel inhoud totaal	780 liter
2e dieseltank	✓
Schotelhoogte	99 cm
Aantal sperren	1
Wielbasis	360 cm
Vering type	vollucht

Cabine

Cruise control	✓
Tachograaf	✓
Digitale tachograaf	✓
Airconditioning	✓
Stand airco	✓
Standkachel	✓
Kleur	Wit

Aandrijflijn

Motorvermogen	353 Kw (480 PK)
Euro	6
Soort versnellingsbak	Automaat
Versnellingen	12
Extra remsysteem	✓
Merk retarder	Intarder
Stuurbechrachting	✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
ASR (Anti Slip Regeling)	✓

Contact informatie



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Inspectierapport

Chassis

Tachograaf



Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



1

Bandenmaat: 315/60R22,5

luchtvering

Schijfrem

Stuuras, mechanisch



2

Bandenmaat: 295/60R22,5

luchtvering

Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Legenda van inspectie rapport

- 5 blue circles: Zeer goede staat
- 4 blue circles: Goede staat
- 3 blue circles: Redelijke staat
- 2 blue circles: Matige staat
- 1 blue circle: Voldoet niet aan de eisen