

DAF XF 105.460 SSC INTARDER 493TKM



Itemnr 300553
Soort Bakwagen
Specificatie BDF systeem
Registratiejaar 2013 / 10
Kilometerstand 492.839 km

Chassisnummer
XLRAE47MS0G005463

Technische conditie 
Opmerkingen

(A15)

Prijs € 14950

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen 2
Configuratie 4x2
Eigen gewicht 8.520 kg
Totaalgewicht 18.600 kg
Diesel inhoud totaal 1.040 liter
2e dieseltank ✓
Aanhangwagen kopp. ✓
Dikte koppelingsspen Special
Aantal sperren 1
Wielbasis 540 cm
Vering type luchtvering

Cabine

Soort cabine Super Space Cab
Cruise control ✓
Tachograaf ✓
Digitale tachograaf ✓
Airconditioning ✓
Stand airco ✓
Standkachel ✓
Kleur Meerkleurig

Aandrijflijn

Motorvermogen 340 Kw (462 Pk)
Euro 5
Soort versnellingsbak AS-tronic
Versnellingen 12
Extra remsysteem ✓
Merk retarder Intarder
Stuurbekrachtiging ✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem) ✓
ASR (Anti Slip Regeling) ✓

Opbouw

Twistlocks 1x20
Laadvloer hoogte 86 cm
Lengte systeem 80 cm

Laadklep

Laadklep ✓
Soort laadklep achtersluit klep
Capaciteit laadklep 1.500 kg
Merk laadklep Zepro
Materiaal laadklep staal
Plateau grootte 200x245

Contact informatie



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Inspectierapport

Chassis

Tachograaf



Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Externe conditie



Laadklep

Bediening



Systeem



Banden/Wielen

Banden



1



Bandenmaat: 315/70R22,5

bladvering

Schijfrem

Stuuras, mechanisch

2



Bandenmaat: 295/60R22,5

luchtvering

Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen