

FLOOR FLO-10-102-15H



Itemnr 301810
Soort Oplegger
Specificatie Gesloten laadbak
Registratiejaar 1988 / 02
Kilometerstand
Chassisnummer 7777

Technische conditie
Opmerkingen



(A15)

Prijs € 950

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	1
Dubbele banden	✓
Laadvermogen	10.380 kg
Eigen gewicht	9.620 kg
Totaalgewicht	20.000 kg
Soort chassis	Volledig chassis
Materiaal chassis	staal
Kingpin afmeting	2 inch
Wielbasis	795 cm
Vering type	vollucht

Aandrijflijn

Motorvermogen (0 Pk)

Opbouw

Bouwjaar opbouw	1.998
Laadbak lengte	1.220 cm
Laadbak breedte	238 cm
Laadbak hoogte	259 cm

As

Merk as BPW

Laadklep

Laadklep	✓
Soort laadklep	onderschuif klep
Merk laadklep	?
Materiaal laadklep	staal

Contact informatie



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Inspectierapport

Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Laadklep

Bediening



Systeem



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



Bandenmaat: 365/70R19,5

luchtvering

Trommelrem

Stuuras

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Legenda van inspectie rapport

- 5 blue circles: Zeer goede staat
- 4 blue circles: Goede staat
- 3 blue circles: Redelijke staat
- 2 blue circles: Matige staat
- 1 blue circle: Voldoet niet aan de eisen