

KRONE SD COOL LINER CARRIER VECTOR 1550



Itemnr 302225
 Soort Oplegger
 Specificatie Koelopbouw
 Registratiejaar 2015 / 02
 Kilometerstand

Chassisnummer
 WKESD000000640378

Technische conditie
Opmerkingen

(A15)

Prijs € 13900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
 PO Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Industrieweg 2
 4214 KZ Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
 BTW/VAT NL004676841B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen 3
 Eigen gewicht 8.822 kg
 Totaalgewicht 39.000 kg
 Soort chassis Niet volledig chassis
 Materiaal chassis staal
 Kingpin afmeting 2 inch
 Vering type vollucht

Aandrijflijn

Motorvermogen (0 Pk)
 ABS (Anti Blokkeer Systeem) ✓
 EBS ✓

Opbouw

Laadbak lengte 1.340 cm
 Laadbak breedte 250 cm
 Laadbak hoogte 270 cm
 Doorrijhoogte 268 cm

Koelsysteem

Merk koelmotor Carrier
 Type koelmotor vector1550
 Koelmotor diesel/elektrisch
 Draaiuren elektrisch 653 uur
 Draaiuren diesel 7.982 uur
 Wanddikte 35 mm

As

Merk as BPW

Contact informatie




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 222

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Inspectierapport

Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Koelsysteem

Systemen



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



1

13
mm

14
mm

Bandenmaat: 385/55R22,5

Liftas

luchtvering

Schijfrem



2

14
mm

13
mm

Bandenmaat: 385/55R22,5

luchtvering

Schijfrem



3

13
mm

14
mm

Bandenmaat: 385/55R22,5

luchtvering

Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Legenda van inspectie rapport

- 5 blue circles: Zeer goede staat
- 4 blue circles: Goede staat
- 3 blue circles: Redelijke staat
- 2 blue circles: Matige staat
- 1 blue circle: Voldoet niet aan de eisen