

KLEYN TRAILERS TF5H 18 TRPI 2 ASSER STUURAS



Itemnr 302762
Soort Oplegger
Specificatie Gesloten laadbak
Registratiejaar 2024 / 04
Kilometerstand
Chassisnummer
WSJPRS218RTD54498

Technische conditie 
Opmerkingen
TRIDEC GESTUURD / HARD HOUTEN
(A15)

Prijs € 52900

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen 2
Eigen gewicht 7.410 kg
Totaalgewicht 33.000 kg
Soort chassis Volledig chassis
Materiaal chassis staal
Kingpin afmeting 2 inch
Vering type vollucht

Aandrijflijn

Motorvermogen (0 Pk)
ABS (Anti Blokkeer Systeem) ✓
EBS ✓

Opbouw

Bouwjaar opbouw 2.023
Laadbak lengte 1.110 cm
Laadbak breedte 248 cm
Laadbak hoogte 268 cm
Doorrijhoogte 256 cm

As

Merk as SAF

Laadklep

Laadklep ✓
Soort laadklep achtersluit klep
Capaciteit laadklep 2.500 kg
Merk laadklep d hollandia
Materiaal laadklep staal
Plateau grootte 200x252

Opmerkingen

Opmerkingen TRIDEC GESTUURD / HARD
HOUTEN VLOER / 2 TONS
LAADKLEP / NIEUW / DIRECT
LEVERBAAR

Contact informatie




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Inspectierapport

Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Laadklep

Bediening



Systeem



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



1

Bandenmaat: 385/65R22,5

Liftas

luchtvering

Schijfrem



2

Bandenmaat: 385/65R22,5

luchtvering

Schijfrem

Stuuras, mechanisch

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Legenda van inspectie rapport

- 5 blue circles: Zeer goede staat
- 4 blue circles: Goede staat
- 3 blue circles: Redelijke staat
- 2 blue circles: Matige staat
- 1 blue circle: Voldoet niet aan de eisen