

SCANIA P380 6X2*4 RET PK20002 4X



Itemnr 303073
Soort Bakwagen
Specificatie Schuifzeilen
Registratiejaar 2007 / 03
Kilometerstand 779.000 km
Chassisnummer
XLEP6X20005163426

Technische conditie 
Opmerkingen

(A15)

Prijs € 28900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	3
Configuratie	6x2
Eigen gewicht	8.100 kg
Totaalgewicht	28.500 kg
Diesel inhoud totaal	580 liter
Aanhangwagen kopp.	✓
Dikte koppelingsspen	40 DIN
Aantal sperren	1
Wielbasis	560 cm
Vering type	luchtvering

Cabine

Soort cabine	Korte cabine
Cruise control	✓
Tachograaf	✓
Digitale tachograaf	✓
Kleur	Wit

Aandrijflijn

Motorvermogen	279 Kw (379 Pk)
Euro	4
Soort versnellingsbak	Opti-cruise
Versnellingen	12
Koppelingspedaal	✓
Extra remsysteem	✓
Merk retarder	Scania
Stuurbekrachtiging	✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
ASR (Anti Slip Regeling)	✓
PTO	✓

Opbouw

Laadbak lengte	742 cm
Laadbak breedte	248 cm
Laadbak hoogte	265 cm
Laadvloer hoogte	127 cm
Doorrijhoogte	262 cm
Pomp	✓

Kraan

Kraan	✓
Kraan merk	Palfinger pk 20002
Bouwjaar kraan	2.007
Capaciteit kraan	20
Max. belasting	1250 kg bij 10,3 m.
Aantal steunpoten	2
CE goedgekeurd	✓
Positie bediening	zijbediening links
Afstandsbediening	✓
Positie kraan	achterop het chassis
Hydr. uitschuifbaar	3 keer
Extra hydr. Aansl.	2
Rotator	✓
Lasthaak	✓

Contact informatie



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Inspectierapport

Chassis

Tachograaf



Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Hydrauliek



Interne conditie



Externe conditie



Kraan

Afstandsbediening



Steunpoten



Mechanisch



Hydrauliek



Elektrisch



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



1

9 mm

10 mm

Bandenmaat: 385/65R22,5
bladvering
Schijfrem
Stuuras, mechanisch



2

8 mm

7 mm

9 mm

13 mm

Bandenmaat: 315/70R22,5
luchtvering
Schijfrem



3

13 mm

9 mm

Bandenmaat: 315/70R22,5
Liftas
luchtvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen