

IVECO 120E21 EURO CARGO AIRCO TAILLIFT



Itemnr 303505
Soort Bakwagen
Specificatie Gesloten laadbak
Registratiejaar 2018 / 11
Kilometerstand 465.304 km

Chassisnummer
ZCFAG1EF802685669

Technische conditie 
Opmerkingen

(A15)

Prijs € 25900

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	2
Configuratie	4x2
Eigen gewicht	7.321 kg
Totaalgewicht	11.990 kg
Diesel inhoud totaal	300 liter
Wielbasis	565 cm
Vering type	luchtvering

Cabine

Soort cabine	Korte cabine
Cruise control	✓
Tachograaf	✓
Digitale tachograaf	✓
Airconditioning	✓
Kleur	Geel

Aandrijflijn

Motor merk	Iveco
Motorvermogen	152 Kw (207 Pk)
Euro	6
Soort versnellingsbak	Automaat
Versnellingen	12
Stuurbekrachtiging	✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
ASR (Anti Slip Regeling)	✓

Opbouw

Laadbak lengte	776 cm
Laadbak breedte	248 cm
Laadbak hoogte	258 cm
Laadvloer hoogte	109 cm
Doorrijhoogte	249 cm

Laadklep

Laadklep	✓
Soort laadklep	achtersluit klep
Capaciteit laadklep	2.000 kg
Merk laadklep	Dollandia
Materiaal laadklep	staal
Plateau grootte	175 x 252

Banden/Wielen

Reservewiel	✓
Profiel reservewiel	6 mm

Contact informatie



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Inspectierapport

Chassis

Tachograaf



Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Laadklep

Bediening



Systeem



Banden/Wielen

Banden



1



Bandenmaat: 285/70R19,5

bladvering

Schijfrem

Stuuras, mechanisch

2



Bandenmaat: 285/70R19,5

luchtvering

Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Legenda van inspectie rapport

- 5 blue circles: Zeer goede staat
- 4 blue circles: Goede staat
- 3 blue circles: Redelijke staat
- 2 blue circles: Matige staat
- 1 blue circle: Voldoet niet aan de eisen