

MERCEDES-BENZ AXOR 1824 E5 HMF 1060 CRANE



Itemnr 304099
 Soort Kipper
 Specificatie
 Registratiejaar 2009 / 01
 Kilometerstand 271.930 km
Chassisnummer
 WDB9505311L365113

Technische conditie 
Opmerkingen

(A15)

Prijs € 35900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
 PO Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Industrieweg 2
 4214 KZ Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
 BTW/VAT NL004676841B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	2
Configuratie	4x2
Laadvermogen	8.780 kg
Eigen gewicht	10.720 kg
Totaalgewicht	19.500 kg
Diesel inhoud totaal	300 liter
Trekgewicht ongeremd	750 kg
Trekgewicht middenas geremd	2.598 kg
Aantal sperren	1
Wielbasis	390 cm
Vering type	luchtvering

Cabine

Soort cabine	Korte cabine
Tachograaf	✓
Digitale tachograaf	✓
Kleur	Meerkleurig

Aandrijflijn

Motor merk	Mercedes
Motorvermogen	175 Kw (238 Pk)
Brandstof	diesel
Euro	5
Soort versnellingsbak	Telligent
Versnellingen	6
Stuurbeheersing	✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
PTO	✓

Opbouw

Materiaal opbouw	staal
Aantal zijden	3 zijdig kippend
Laadbak lengte	400 cm
Laadbak breedte	233 cm
Laadbak hoogte	80 cm
Inhoud	7
Maat bulkinhoud	m3
Pomp	✓

Stoelen

Zitplaatsen	3
-------------	---

Kraan

Kraan	✓
Kraan merk	HMF 1063 K3 44
Bouwjaar kraan	2.008
Capaciteit kraan	10
Max. belasting	1085 kg bij 8,5 m.
Aantal steunpoten	2
CE goedgekeurd	✓
Kraanboek	✓
Positie bediening	zijbediening links
Afstandsbediening	✓
Positie kraan	achter de cabine
Hydr. uitschuifbaar	3 keer
Extra hydr. Aansl.	4
Lasthaak	✓

Contact informatie




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 222

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Inspectierapport

Chassis

Tachograaf



Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Hydrauliek



Interne conditie



Externe conditie



Kraan

Afstandsbediening



Steunpoten



Mechanisch



Hydrauliek



Elektrisch



Kipper

Bediening



Kipsysteem



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



1

12 mm

13 mm

Bandenmaat: 315/80R22,5
bladvering
Schijfrem
Stuuras, mechanisch



2

9 mm

10 mm

18 mm

19 mm

Bandenmaat: 315/80R22,5
luchtvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen