

HERTOGHS 03 45FT HIGH CUBE MEGA



Itemnr 304544
Soort Oplegger
Specificatie Containertransport
Registratiejaar 2010 / 10
Kilometerstand
Chassisnummer
XL90Z339S0C196160

Technische conditie 
Opmerkingen

(A15)

Prijs € 3900

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	3
Laadvermogen	33.780 kg
Eigen gewicht	5.220 kg
Totaalgewicht	39.000 kg
Soort chassis	Volledig chassis
Materiaal chassis	staal
Kingpin afmeting	2 inch
Wielbasis	884 cm
Centrale smering	✓
Vering type	vollucht

Aandrijflijn

Motorvermogen	(0 Pk)
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
EBS	✓

Opbouw

Bouwjaar opbouw	2.010
Maten container	1X45 high cube

As

Merk as	SAF
---------	-----

Contact informatie



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Inspectierapport

Opbouw

Externe conditie



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



1

Bandenmaat: 435/50R19,5
luchtvering
Trommelrem



2

Bandenmaat: 435/50R19,5
luchtvering
Trommelrem



3

Bandenmaat: 435/50R19,5
luchtvering
Trommelrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Legenda van inspectie rapport

- 5 blue circles: Zeer goede staat
- 4 blue circles, 1 light blue circle: Goede staat
- 3 blue circles, 2 light blue circles: Redelijke staat
- 2 blue circles, 3 light blue circles: Matige staat
- 1 blue circle, 4 light blue circles: Voldoet niet aan de eisen