

MERCEDES-BENZ ATEGO 1524 Carrier Supra 850



Itemnr 305277
Soort Bakwagen
Specificatie Koelopbouw
Registratiejaar 2018 / 05
Kilometerstand 249.465 km

Chassisnummer
WDB96702710248476

Technische conditie

Opmerkingen

Carrier Supra 850 D+E, 1500 kg lift
(A15)

Prijs € 58900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	2
Configuratie	4x2
Eigen gewicht	8.570 kg
Totaalgewicht	15.000 kg
Diesel inhoud totaal	125 liter
Wielbasis	540 cm
Vering type	luchtvering

Cabine

Soort cabine	Korte cabine
Cruise control	✓
Tachograaf	✓
Digitale tachograaf	✓
Airconditioning	✓
Kleur	Wit
Achteruitrij camera	✓

Aandrijflijn

Motor merk	Mercedes
Motorvermogen	176 Kw (239 Pk)
Euro	6
Soort versnellingsbak	Automaat
Versnellingen	12
Stuurbekrachtiging	✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
ASR (Anti Slip Regeling)	✓

Opbouw

Bouwjaar opbouw	2.018
Laadbak lengte	828 cm
Laadbak breedte	246 cm
Laadbak hoogte	214 cm
Laadvloer hoogte	117 cm
Doorrijhoogte	209 cm

Koelsysteem

Merk koelmotor	Carrier
Type koelmotor	SUPRA 850
Koelmotor	diesel
Laadbakisolatie	✓
Wanddikte	55 mm
Soort koeling	Koelen

Laadklep

Laadklep	✓
Soort laadklep	achtersluit klep
Capaciteit laadklep	1.500 kg
Merk laadklep	Palfinger
Materiaal laadklep	aluminium
Plateau grootte	220 x 255

Opmerkingen

Opmerkingen	Carrier Supra 850 D+E, 1500 kg lift
-------------	-------------------------------------

Contact informatie



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Inspectierapport

Chassis

Tachograaf



Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Koelsysteem

Systemen



Laadklep

Bediening



Systeem



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



1 Bandenmaat: 285/70R19,5
bladvering
Schijfrem



2 Bandenmaat: 285/70R19,5
luchtvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Legenda van inspectie rapport

- 5 blue circles: Zeer goede staat
- 4 blue circles: Goede staat
- 3 blue circles: Redelijke staat
- 2 blue circles: Matige staat
- 1 blue circle: Voldoet niet aan de eisen