

D-TEC CT-35-OB



Itemnr 305465
Soort Oplegger
Specificatie Koelopbouw
Registratiejaar 2010 / 02
Kilometerstand
Chassisnummer
XL9DTECCT09103644

Technische conditie 
Opmerkingen

(A15)

Prijs € 7950

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	2
Laadvermogen	23.200 kg
Eigen gewicht	9.800 kg
Totaalgewicht	33.000 kg
Soort chassis	Volledig chassis
Materiaal chassis	staal
Kingpin afmeting	2 inch
Wielbasis	676 cm
Centrale smering	✓
Vering type	vollucht

Aandrijflijn

Motorvermogen	(0 Pk)
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
EBS	✓

Opbouw

Bouwjaar opbouw	2.010
Laadbak lengte	1.045 cm
Laadbak breedte	248 cm
Laadbak hoogte	263 cm
Doorrijhoogte	259 cm

Koelsysteem

Merk koelmotor	Thermoking
Type koelmotor	sl-200
Koelmotor	diesel/elektrisch
Draaiuren elektrisch	421 uur
Draaiuren diesel	6.663 uur
Wanddikte	45 mm

As

Merk as	MERCEDES-BENZ
---------	---------------

Laadklep

Laadklep	✓
Soort laadklep	achtersluit klep
Capaciteit laadklep	3.000 kg
Merk laadklep	ama
Materiaal laadklep	staal
Plateau grootte	210

Contact informatie




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Inspectierapport

Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Koelsysteem

Systemen



Laadklep

Bediening



Systeem



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



1

Bandenmaat: 385/55R22,5

Liftas

luchtvering

Schijfrem



2

Bandenmaat: 385/55R22,5

luchtvering

Schijfrem

Stuuras, meeloop as

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen