

SCANIA R730 TL 6X2*4 RETARDER



Itemnr	305472
Soort	Bakwagen
Specificatie	Chassis cabine
Registratiejaar	2011 / 07
Kilometerstand	1.219.710 km
Chassisnummer	XLER6X20005265188
Technische conditie	
Opmerkingen	

(A15)

Prijs € 24950



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	3
Configuratie	6x2
Laadvermogen	14.070 kg
Eigen gewicht	13.930 kg
Totaalgewicht	28.000 kg
Diesel inhoud totaal	900 liter
2e dieseltank	✓
Aanhangwagen kopp.	✓
Trekgewicht ongeremd	750 kg
Trekgewicht middenas geremd	24.000 kg
Dikte koppelingspen	50 DIN
Hoogte chassis	110 cm
Aantal sperren	1
Wielbasis	625 cm
Vering type	luchtvering

Stoelen

Zitplaatsen	2
-------------	---

Cabine

Soort cabine	Topline
Cruise control	✓
Tachograaf	✓
Digitale tachograaf	✓
Airconditioning	✓
Stand airco	✓
Standkachel	✓
Kleur	Meerkleurig

Aandrijflijn

Motorvermogen	537 Kw (730 Pk)
Brandstof	diesel
Euro	5
Soort versnellingsbak	Opti-cruise
Versnellingen	12
Koppelingspedaal	✓
Extra remsysteem	✓
Merk retarder	Scania
Stuurbekrachtiging	✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
ASR (Anti Slip Regeling)	✓

Contact informatie



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Inspectierapport

Chassis

Tachograaf



Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



1

Bandenmaat: 385/55R22,5
bladvering
Schijfrem
Stuuras, mechanisch



2

Bandenmaat: 315/70R22,5
luchtvering
Schijfrem



3

Bandenmaat: 385/55R22,5
Liftas
luchtvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Legenda van inspectie rapport

- 5 blue circles: Zeer goede staat
- 4 blue circles: Goede staat
- 3 blue circles: Redelijke staat
- 2 blue circles: Matige staat
- 1 blue circle: Voldoet niet aan de eisen