

BULTHUIS ASAA01



Itemnr 306001
Soort Aanhanger
Specificatie Schuifzeilen
Registratiejaar 1998 / 03
Kilometerstand
Chassisnummer
XL9ASAA01WN092031

Technische conditie 
Opmerkingen

(A15)

Prijs € 22950

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	2
Laadvermogen	16.660 kg
Eigen gewicht	3.340 kg
Totaalgewicht	20.000 kg
Wielbasis	536 cm
Vering type	vollucht

Cabine

Kleur	Wit
-------	-----

Aandrijflijn

Motorvermogen	(0 Pk)
---------------	--------

Opbouw

Laadbak lengte	723 cm
Laadbak breedte	246 cm
Laadbak hoogte	254 cm
Laadvloer hoogte	109 cm
Doorrijhoogte	250 cm

Banden/Wielen

Reservewiel	√
Profiel reservewiel	12 mm

Contact informatie




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Inspectierapport

Cabine

Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



1

Bandenmaat: 265/70R19,5

luchtvering

Trommelrem

Stuuras, mechanisch



2

Bandenmaat: 265/70R19,5

luchtvering

Trommelrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen