

IVECO S-WAY AS440S51 INTARDER 189 TKM



Itemnr 306042
Soort Trekker
Specificatie
Registratiejaar 2022 / 02
Kilometerstand 189.294 km

Chassisnummer
WJMM62AV70C461603

Technische conditie

Opmerkingen

(A15)

Prijs € 74950



KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen 2
Configuratie 4x2
Eigen gewicht 6.870 kg
Totaalgewicht 20.000 kg
Diesel inhoud totaal 1.100 liter
2e dieseltank ✓
Schotelhoogte 115 cm
Aantal sperren 1
Wielbasis 375 cm
Vering type luchtvering

Cabine

Soort cabine slaapcabine
Cruise control ✓
Tachograaf ✓
Digitale tachograaf ✓
Airconditioning ✓
Stand airco ✓
Standkachel ✓
Kleur Wit

Aandrijflijn

Motorvermogen 375 Kw (510 PK)
Euro 6
Soort versnellingsbak Automaat
Versnellingen 12
Extra remsysteem ✓
Merk retarder Intarder
Stuurbevestiging ✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem) ✓
ASR (Anti Slip Regeling) ✓

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Inspectierapport

Chassis

Tachograaf	
Display codes	
Elektrisch	

Cabine

Intern	
Extern	
Stuurinrichting	
Vering	
Chassis	
Remmen	

Aandrijflijn

Motor Algemeen	
Koelsysteem	
Brandstofsysteem	
Uitlaatsysteem	
Smeersysteem	
Versnellingsbak	
Koppeling	
Aandrijving	

Banden/Wielen

Banden	
--------	--

Banden en assen



Bandenmaat: 385/55R22,5
bladvering
Schijfrem
Stuuras, mechanisch



Bandenmaat: 315/70R22,5
luchtvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Legenda van inspectie rapport

	Zeer goede staat
	Goede staat
	Redelijke staat
	Matige staat
	Voldoet niet aan de eisen