

DAF LF 220 11.9T SIDE DOORS



Itemnr 306491
 Soort Bakwagen
 Specificatie Koelopbouw
 Registratiejaar 2015 / 10
 Kilometerstand 614.487 km
Chassisnummer
 XLRAEL1700L446337

Technische conditie
Opmerkingen

(A15)

Prijs € 22950

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®
 PO Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Industrieweg 2
 4214 KZ Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
 BTW/VAT NL004676841B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	2
Configuratie	4x2
Laadvermogen	5.640 kg
Eigen gewicht	6.350 kg
Totaalgewicht	11.990 kg
Diesel inhoud totaal	200 liter
Wielbasis	390 cm
Vering type	luchtvering

Cabine

Soort cabine	Korte cabine
Cruise control	✓
Tachograaf	✓
Digitale tachograaf	✓
Airconditioning	✓
Kleur	Meerkleurig

Aandrijflijn

Motor merk	Paccar
Motorvermogen	162 Kw (220 Pk)
Brandstof	diesel
Euro	6
Soort versnellingsbak	Automaat
Versnellingen	6
Stuurbeheersing	✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
ASR (Anti Slip Regeling)	✓

Opbouw

Laadbak lengte	455 cm
Laadbak breedte	217 cm
Laadbak hoogte	234 cm
Laadvloer hoogte	102 cm
Doorrijhoogte	234 cm

Stoelen

Zitplaatsen	2
-------------	---

Koelsysteem

Merk koelmotor	Konvekta
Type koelmotor	?
Koelmotor	Compressor / electrisch
Laadbakisolatie	✓
Wanddikte	65 mm
Dag/nacht koeling	dag/nacht cooling
Extra verdamper	✓

Contact informatie




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 222

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Inspectierapport

Chassis

Tachograaf



Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Koelsysteem

Systemen



Banden/Wielen

Banden



1



Bandenmaat: 245/70R17,5

bladvering

Schijfrem

Stuuras, mechanisch

2



Bandenmaat: 245/70R17,5

luchtvering

Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen