

MERCEDES-BENZ ANTOS 1824 CARRIER MULTI TE

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES



Itemnr 306512
Soort Bakwagen
Specificatie Koelopbouw
Registratiejaar 2016 / 07
Kilometerstand 280.254 km

Chassisnummer
WDB96300310036444

Technische conditie 
Opmerkingen

(A15)

Prijs € 39950



Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	2
Configuratie	4x2
Laadvermogen	9.116 kg
Eigen gewicht	10.384 kg
Totaalgewicht	19.500 kg
Diesel inhoud totaal	300 liter
Aantal sperren	1
Wielbasis	580 cm
Vering type	luchtvering

Cabine

Soort cabine	Korte cabine
Cruise control	✓
Tachograaf	✓
Digitale tachograaf	✓
Airconditioning	✓
Kleur	Meerkleurig

Aandrijflijn

Motorvermogen	175 Kw (238 Pk)
Brandstof	diesel
Euro	6
Soort versnellingsbak	Telligent
Versnellingen	6
Stuurbechrachting	✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
ASR (Anti Slip Regeling)	✓

Opbouw

Laadbak lengte	767 cm
Laadbak breedte	249 cm
Laadbak hoogte	237 cm
Laadvloer hoogte	123 cm
Doorrijhoogte	225 cm

Stoelen

Zitplaatsen	2
-------------	---

Koelsysteem

Merk koelmotor	Carrier
Type koelmotor	xarios 500
Koelmotor	Compressor / electrisch
Laadbakisolatie	✓
Wanddikte	40 mm
Soort koeling	Koelen en vriezen
Dag/nacht koeling	dag/nacht cooling
Extra verdamper	✓

Laadklep

Laadklep	✓
Soort laadklep	achtersluit klep
Capaciteit laadklep	1.500 kg
Merk laadklep	BAR Cargolift
Materiaal laadklep	aluminium
Plateau grootte	210x255

Contact informatie



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Inspectierapport

Chassis

Tachograaf



Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Koelsysteem

Systemen



Laadklep

Bediening



Systeem



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



1

Bandenmaat: 315/70R22,5
bladvering
Schijfrem
Stuuras, mechanisch



2

Bandenmaat: 315/70R22,5
luchtvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Legenda van inspectie rapport

- 5 blue circles: Zeer goede staat
- 4 blue circles: Goede staat
- 3 blue circles: Redelijke staat
- 2 blue circles: Matige staat
- 1 blue circle: Voldoet niet aan de eisen