

VOLVO FM 330 6X2*4 TAILLIFT AIRCO



Itemnr 306802
 Soort Bakwagen
 Specificatie Gesloten laadbak
 Registratiejaar 2017 / 11
 Kilometerstand 608.124 km

Chassisnummer
 YV2X9J0C7JA815639

Technische conditie 
Opmerkingen

(A15)

Prijs € 41950

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	3
Configuratie	6x2
Eigen gewicht	12.435 kg
Totaalgewicht	27.000 kg
Diesel inhoud totaal	440 liter
Aantal sperren	1
Wielbasis	600 cm
Vering type	vollucht

Cabine

Soort cabine	Korte cabine
Cruise control	✓
Tachograaf	✓
Digitale tachograaf	✓
Airconditioning	✓
Standkachel	✓
Kleur	Wit

Aandrijflijn

Motor merk	Volvo
Motorvermogen	250 Kw (340 Pk)
Euro	6
Soort versnellingsbak	I-Shift
Versnellingen	12
Stuurbechrachting	✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
ASR (Anti Slip Regeling)	✓

Opbouw

Laadbak lengte	979 cm
Laadbak breedte	251 cm
Laadbak hoogte	229 cm
Laadvloer hoogte	122 cm
Doorrijhoogte	225 cm

Laadklep

Laadklep	✓
Soort laadklep	achtersluit klep
Capaciteit laadklep	1.500 kg
Merk laadklep	BAR Cargolift
Materiaal laadklep	aluminium
Plateau grootte	201 x 257

Contact informatie



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Inspectierapport

Chassis

Tachograaf



Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Laadklep

Bediening



Systeem



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



1



Bandenmaat: 385/55R22,5

luchtvering

Schijfrem

Stuuras, mechanisch



2



Bandenmaat: 315/70R22,5

luchtvering

Schijfrem



3



Bandenmaat: 385/55R22,5

Liftas

luchtvering

Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen