

KRONE N/A



Itemnr 306814
Soort Oplegger
Specificatie Containertransport
Registratiejaar 2021 / 02
Kilometerstand
Chassisnummer
WKESD000000949093

Technische conditie 
Opmerkingen

(A15)

Prijs € 17900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	3
Laadvermogen	35.750 kg
Eigen gewicht	5.250 kg
Totaalgewicht	41.000 kg
Soort chassis	Volledig chassis
Materiaal chassis	staal
Kingpin afmeting	2 inch
Wielbasis	943 cm
Vering type	vollucht

Aandrijflijn

Motorvermogen	(0 Pk)
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
EBS	✓

Opbouw

Bouwjaar opbouw	2.021
Maten container	all connections

Dieplader

Uitschuifbare chassis	achter
-----------------------	--------

As

Merk as	KRONE
---------	-------

Contact informatie




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Inspectierapport

Opbouw

Externe conditie



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



1

Bandenmaat: 385/55R22,5

Liftas

luchtvering

Schijfrem



2

Bandenmaat: 385/55R22,5

luchtvering

Schijfrem



3

Bandenmaat: 385/55R22,5

luchtvering

Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Legenda van inspectie rapport

- 5 blue circles: Zeer goede staat
- 4 blue circles: Goede staat
- 3 blue circles: Redelijke staat
- 2 blue circles: Matige staat
- 1 blue circle: Voldoet niet aan de eisen