

VOLVO FM 370 GLOBE 6X2 TAILLIFT



Itemnr 307659
Soort Bakwagen
Specificatie Gesloten laadbak
Registratiejaar 2018 / 06
Kilometerstand 394.063 km

Chassisnummer
YV2X922C8JA829083

Technische conditie 
Opmerkingen

(A15)

Prijs € 54950



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	3
Configuratie	6x2
Eigen gewicht	10.985 kg
Totaalgewicht	28.000 kg
Diesel inhoud totaal	600 liter
Aantal sperren	1
Wielbasis	480 cm
Vering type	vollucht

Cabine

Soort cabine	Globetrotter
Cruise control	✓
Tachograaf	✓
Digitale tachograaf	✓
Airconditioning	✓
Standkachel	✓
Kleur	Wit
Achteruitrij camera	✓

Aandrijflijn

Motorvermogen	278 Kw (378 Pk)
Euro	6
Soort versnellingsbak	I-Shift
Versnellingen	12
Stuurbeheersing	✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
ASR (Anti Slip Regeling)	✓

Opbouw

Laadbak lengte	725 cm
Laadbak breedte	246 cm
Laadbak hoogte	257 cm
Laadvloer hoogte	111 cm
Doorrijhoogte	254 cm

Laadklep

Laadklep	✓
Soort laadklep	achtersluit klep
Capaciteit laadklep	2.500 kg
Merk laadklep	Zepro
Materiaal laadklep	staal
Plateau grootte	200x254

Contact informatie




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Inspectierapport

Chassis

Tachograaf



Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Laadklep

Bediening



Systeem



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



1

Bandenmaat: 385/55R22,5
luchtvering
Schijfrem
Stuuras, mechanisch



2

Bandenmaat: 315/70R22,5
luchtvering
Schijfrem



3

Bandenmaat: 385/55R22,5
Liftas
luchtvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen