

M.A.N. 18.320 TGM BL AIRCO WB 540



Itemnr 307701
Soort Bakwagen
Specificatie Chassis cabine
Registratiejaar 2019 / 07
Kilometerstand 668.704 km

Chassisnummer
WMAN18ZZ1KY398023

Technische conditie 
Opmerkingen

(A15)

Prijs € 29900



KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	2
Configuratie	4x2
Diesel inhoud totaal	300 liter
Aanhangwagen kopp.	√
Dikte koppelingsspen	40 DIN
Hoogte chassis	96 cm
Wielbasis	540 cm
Vering type	luchtvering

Cabine

Soort cabine	Korte cabine
Cruise control	√
Tachograaf	√
Digitale tachograaf	√
Airconditioning	√
Kleur	Wit

Aandrijflijn

Motor merk	M.A.N.
Motortype	D0836LF81
Motorvermogen	235 Kw (319 Pk)
Brandstof	diesel
Euro	6
Soort versnellingsbak	AS-tronic
Versnellingen	12
Stuurbeheersing	√
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	√
ASR (Anti Slip Regeling)	√

Banden/Wielen

Reservewiel	√
Profiel reservewiel	5 mm

Contact informatie



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Inspectierapport

Chassis

Tachograaf

Display codes

Elektrisch

Cabine

Intern

Extern

Stuurinrichting

Vering

Chassis

Remmen

Aandrijflijn

Motor Algemeen

Koelsysteem

Brandstofsysteem

Uitlaatsysteem

Smeersysteem

Versnellingsbak

Koppeling

Aandrijving

Banden/Wielen

Banden

Banden en assen



Bandenmaat: 315/60R22,5
bladvering
Schijfrem
Stuuras, mechanisch



Bandenmaat: 315/60R22,5
luchtvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Legenda van inspectie rapport

Zeer goede staat
 Goede staat
 Redelijke staat
 Matige staat
 Voldoet niet aan de eisen