

SCANIA R440 HL 4X2 RETARDER



Itemnr 307920
 Soort Bakwagen
 Specificatie Haakarmsysteem
 Registratiejaar 2009 / 01
 Kilometerstand 1.158.276 km
Chassisnummer
 XLER4X20005221398

Technische conditie 
Opmerkingen

(A15)

Prijs € 13900



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen 2
 Configuratie 4x2
 Laadvermogen 10.620 kg
 Eigen gewicht 8.880 kg
 Totaalgewicht 19.500 kg
 Diesel inhoud totaal 700 liter
 Trekgewicht middenas geremd 18.000 kg
 Aantal sperren 1
 Wielbasis 430 cm
 Vering type luchtvering

Cabine

Soort cabine Highline
 Cruise control ✓
 Tachograaf ✓
 Digitale tachograaf ✓
 Airconditioning ✓
 Kleur Meerkleurig
 Achteruitrij camera ✓

Aandrijflijn

Motor merk Scania
 Motorvermogen 324 Kw (440 PK)
 Brandstof diesel
 Euro 5
 Soort versnellingsbak Opti-cruise
 Versnellingen 12
 Extra remsysteem ✓
 Merk retarder Scania
 Stuurbekrachtiging ✓
 ABS (Anti Blokkeer Systeem) ✓
 ASR (Anti Slip Regeling) ✓
 PTO ✓

Opbouw

Laadvloer hoogte 120 cm
 Lengte systeem 373 cm
 Pomp ✓
 haakarmhoogte 135

Stoelen

Zitplaatsen 2

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Inspectierapport

Chassis

Tachograaf ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Display codes ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Elektrisch ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Cabine

Intern ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Extern ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Stuurinrichting ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Vering ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Chassis ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Remmen ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Aandrijflijn

Motor Algemeen ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Koelsysteem ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Brandstofsysteem ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Uitlaatsysteem ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Smeersysteem ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Versnellingsbak ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Koppeling ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Aandrijving ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Opbouw

Hydrauliek ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Opbouw ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Banden/Wielen

Banden ☒ ☒ ☒ ☒ ☒

Banden en assen



1 Bandenmaat: 315/80R22,5
bladvering
Schijfrem
Stuuras, mechanisch



2 Bandenmaat: 315/80R22,5
luchtvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Legenda van inspectie rapport

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ Zeer goede staat
☒ ☒ ☒ ☒ Goede staat
☒ ☒ ☒ Redelijke staat
☒ ☒ ☒ Matige staat
☒ ☒ ☒ Voldoet niet aan de eisen