

FLOOR FLO-12-18K1 2 AXLE CITY



Itemnr 308332
Soort Oplegger
Specificatie Gesloten laadbak
Registratiejaar 2001 / 09

Kilometerstand
Chassisnummer
LT00000000W020675

Technische conditie 
Opmerkingen

(A15)

Prijs € 3950

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	2
Laadvermogen	21.040 kg
Eigen gewicht	8.960 kg
Totaalgewicht	30.000 kg
Soort chassis	Volledig chassis
Materiaal chassis	staal
Kingpin afmeting	2 inch
Wielbasis	804 cm
Centrale smering	✓
Vering type	vollucht

Aandrijflijn

Motorvermogen	(0 Pk)
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
EBS	✓

Opbouw

Bouwjaar opbouw	2.001
Laadbak lengte	1.190 cm
Laadbak breedte	250 cm
Laadbak hoogte	232 cm
Doorrijhoogte	216 cm

As

Merk as	BPW
---------	-----

Laadklep

Laadklep	✓
Soort laadklep	achtersluit klep
Capaciteit laadklep	3.000 kg
Merk laadklep	d hollandia
Materiaal laadklep	staal
Plateau grootte	200x248

Contact informatie



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Inspectierapport

Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Laadklep

Bediening



Systeem



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



1

Bandenmaat: 385/65R22,5
luchtvering
Trommelrem



2

Bandenmaat: 385/65R22,5
luchtvering
Trommelrem
Stuurass

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Legenda van inspectie rapport

- 5 blue circles: Zeer goede staat
- 4 blue circles: Goede staat
- 3 blue circles: Redelijke staat
- 2 blue circles: Matige staat
- 1 blue circle: Voldoet niet aan de eisen