

IVECO 120E22 EURO CARGO



Itemnr 308337
 Soort Bakwagen
 Specificatie Gesloten laadbak
 Registratiejaar 2016 / 04
 Kilometerstand 203.776 km

Chassisnummer
 ZCFA71EG002648608

Technische conditie 
Opmerkingen

(A15)

Prijs € 26950

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®
 PO Box 3
 4214 ZJ Vuren
 Industrieweg 2
 4214 KZ Vuren
 The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
 SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
 BTW/VAT NL004676841B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	2
Configuratie	4x2
Eigen gewicht	6.570 kg
Totaalgewicht	11.990 kg
Diesel inhoud totaal	150 liter
Aanhangwagen kopp.	✓
Dikte koppelingsspen	40 DIN
Wielbasis	480 cm
Vering type	luchtvering

Cabine

Soort cabine	slaapcabine
Cruise control	✓
Tachograaf	✓
Digitale tachograaf	✓
Airconditioning	✓
Standkachel	✓
Kleur	Wit

Aandrijflijn

Motor merk	Iveco
Motorvermogen	162 Kw (220 Pk)
Euro	6
Soort versnellingsbak	Automaat
Versnellingen	6
Stuurbekrachtiging	✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
ASR (Anti Slip Regeling)	✓

Opbouw

Laadbak lengte	653 cm
Laadbak breedte	247 cm
Laadbak hoogte	272 cm
Laadvloer hoogte	100 cm
Doorrijhoogte	266 cm

Laadklep

Laadklep	✓
Soort laadklep	achtersluit klep
Capaciteit laadklep	1.500 kg
Merk laadklep	B.A.R cargolift
Materiaal laadklep	aluminium
Plateau grootte	221 x 251

Banden/Wielen

Reservewiel	✓
Profiel reservewiel	3 mm

Contact informatie




info@kleyn.com
 Tel: +31 183 668 222

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Inspectierapport

Chassis

Tachograaf



Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Laadklep

Bediening



Systeem



Banden/Wielen

Banden



1



Bandenmaat: 245/70R17,5

bladvering

Schijfrem

Stuuras, mechanisch

2



Bandenmaat: 245/70R17,5

luchtvering

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Legenda van inspectie rapport

- 5 blue circles: Zeer goede staat
- 4 blue circles: Goede staat
- 3 blue circles: Redelijke staat
- 2 blue circles: Matige staat
- 1 blue circle: Voldoet niet aan de eisen