

## RENAULT T 440 13 ltr,2x tank



Itemnr 308479  
Soort Trekker  
Specificatie  
Registratiejaar 2017 / 10  
Kilometerstand 512.260 km

**Chassisnummer**  
VF611A366JD012115

Technische conditie

### Opmerkingen

13ltr,2x tank

( A15 )

**Prijs € 22900**



# KLEYN TRUCKS

**KLEYN** GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

## Uitrusting

### Chassis

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Aantal Assen         | 2           |
| Configuratie         | 4x2         |
| Eigen gewicht        | 7.239 kg    |
| Totaalgewicht        | 20.500 kg   |
| Diesel inhoud totaal | 450 liter   |
| Schotelhoogte        | 121 cm      |
| Aantal sperren       | 1           |
| Wielbasis            | 380 cm      |
| Vering type          | luchtvering |

### Cabine

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Soort cabine        | Hoge cabine |
| Cruise control      | ✓           |
| Tachograaf          | ✓           |
| Digitale tachograaf | ✓           |
| Airconditioning     | ✓           |
| Standkachel         | ✓           |
| Kleur               | Wit         |

### Aandrijflijn

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Motorvermogen               | 330 Kw (448 Pk) |
| Euro                        | 6               |
| Soort versnellingsbak       | Optidriver      |
| Versnellingen               | 12              |
| Stuurbekrachtiging          | ✓               |
| ABS (Anti Blokkeer Systeem) | ✓               |
| ASR (Anti Slip Regeling)    | ✓               |
| Hydraulische installatie    | ✓               |
| PTO                         | ✓               |

### Opbouw

|      |   |
|------|---|
| Pomp | ✓ |
|------|---|

### Opmerkingen

|             |               |
|-------------|---------------|
| Opmerkingen | 13ltr,2x tank |
|-------------|---------------|

### Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

### Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

## Afmetingen



# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®  
PO Box 3  
4214 ZJ Vuren  
Industrieweg 2  
4214 KZ Vuren  
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157  
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784  
BTW/VAT NL004676841B01

## Inspectierapport

### Chassis

|               |                                                                    |
|---------------|--------------------------------------------------------------------|
| Tachograaf    | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Display codes | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Elektrisch    | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

### Cabine

|                 |                                                                    |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|
| Intern          | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Extern          | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Stuurinrichting | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Vering          | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Chassis         | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Remmen          | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

### Aandrijflijn

|                  |                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Motor Algemeen   | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Koelsysteem      | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Brandstofsysteem | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Uitlaatsysteem   | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Smeersysteem     | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Versnellingsbak  | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Koppeling        | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
| Aandrijving      | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |

### Banden/Wielen

|        |                                                                    |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| Banden | <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> |
|--------|--------------------------------------------------------------------|

## Banden en assen



Bandenmaat: 315/80R22,5  
bladvering  
Schijfrem  
Stuuras, mechanisch



Bandenmaat: 315/80R22,5  
luchtvering  
Schijfrem

### Contact informatie



info@kleyn.com  
Tel: +31 183 668 222

### Legenda van inspectie rapport

|                                                                    |                           |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | Zeer goede staat          |
| <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | Goede staat               |
| <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | Redelijke staat           |
| <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | Matige staat              |
| <div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> | Voldoet niet aan de eisen |