


KOGEL S24-2



Itemnr 308711
Soort Oplegger
Specificatie Containertransport
Registratiejaar 2018 / 01
Kilometerstand
Chassisnummer
WK0S0002400218764

Technische conditie 
Opmerkingen

(A15)

Prijs € 11900

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	3
Eigen gewicht	5.710 kg
Totaalgewicht	41.000 kg
Soort chassis	Volledig chassis
Materiaal chassis	staal
Kingpin afmeting	2 inch
Vering type	vollucht

Aandrijflijn

Motorvermogen	(0 Pk)
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
EBS	✓

Opbouw

Bouwjaar opbouw	2.018
Laadvloer hoogte	112 cm
Maten container	all connections

As

Merk as	SAF
---------	-----

Contact informatie




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Inspectierapport

Opbouw

Externe conditie



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



1

Bandenmaat: 385/55R22,5

Liftas

luchtvering

Schijfrem



2

Bandenmaat: 385/55R22,5

luchtvering

Schijfrem



3

Bandenmaat: 385/55R22,5

luchtvering

Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Legenda van inspectie rapport

- 5 blue circles: Zeer goede staat
- 4 blue circles, 1 light blue circle: Goede staat
- 3 blue circles, 2 light blue circles: Redelijke staat
- 2 blue circles, 3 light blue circles: Matige staat
- 1 blue circle, 4 light blue circles: Voldoet niet aan de eisen