

SCANIA R420 HL 6X2*4 MAN. RET.



Itemnr 308764
Soort Bakwagen
Specificatie Huifopbouw
Registratiejaar 2011 / 01
Kilometerstand 824.779 km
Chassisnummer
XLER6X20005247181

Technische conditie 
Opmerkingen

(A15)

Prijs € 19900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen	3
Configuratie	6x2
Eigen gewicht	11.680 kg
Totaalgewicht	26.500 kg
Diesel inhoud totaal	600 liter
Aanhangwagen kopp.	✓
Dikte koppelingsspen	40 DIN
Aantal sperren	1
Wielbasis	470 cm
Vering type	vollucht

Cabine

Soort cabine	slaapcabine
Cruise control	✓
Tachograaf	✓
Digitale tachograaf	✓
Airconditioning	✓
Stand airco	✓
Standkachel	✓
Kleur	Blauw

Aandrijflijn

Motor merk	Scania
Motorvermogen	309 Kw (420 Pk)
Euro	5
Soort versnellingsbak	Handgeschakeld
Versnellingen	12
Koppelpedaal	✓
Stuurbekrachtiging	✓
ABS (Anti Blokkeer Systeem)	✓
ASR (Anti Slip Regeling)	✓
Hydraulische installatie	✓
PTO	✓

Opbouw

Laadbak lengte	730 cm
Laadbak breedte	249 cm
Laadbak hoogte	256 cm
Laadvloer hoogte	124 cm
Doorrijhoogte	245 cm
Schuifdak	✓
Pomp	✓

Laadklep

Laadklep	✓
Soort laadklep	achtersluit klep
Capaciteit laadklep	2.000 kg
Merk laadklep	Palfinger
Materiaal laadklep	aluminium
Plateau grootte	205 x 252

Contact informatie



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Inspectierapport

Chassis

Tachograaf



Display codes



Elektrisch



Cabine

Intern



Extern



Stuurinrichting



Vering



Chassis



Remmen



Aandrijflijn

Motor Algemeen



Koelsysteem



Brandstofsysteem



Uitlaatsysteem



Smeersysteem



Versnellingsbak



Koppeling



Aandrijving



Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Laadklep

Bediening



Systeem



Banden/Wielen

Banden



1



Bandenmaat: 315/80R22,5

luchtvering

Schijfrem

Stuuras, mechanisch

2



Bandenmaat: 315/80R22,5

luchtvering

Schijfrem

3



Bandenmaat: 315/80R22,5

Liftas

luchtvering

Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Legenda van inspectie rapport

- 5 blue circles: Zeer goede staat
- 4 blue circles: Goede staat
- 3 blue circles: Redelijke staat
- 2 blue circles: Matige staat
- 1 blue circle: Voldoet niet aan de eisen