

EKW MULTI CHASSIS



Itemnr 308932
Soort Oplegger
Specificatie Containertransport
Registratiejaar 2022 / 03
Kilometerstand
Chassisnummer
YA9C0L33921342020

Technische conditie 
Opmerkingen

(A15)

Prijs € 20950



KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen 3
Eigen gewicht 4.960 kg
Totaalgewicht 35.000 kg
Soort chassis Volledig chassis
Materiaal chassis staal
Kingpin afmeting 2 inch
Vering type vollucht

Aandrijflijn

Motorvermogen (0 Pk)
ABS (Anti Blokkeer Systeem) ✓
EBS ✓

Opbouw

Bouwjaar opbouw 2.022
Maten container all connections

Dieplader

Uitschuifbare chassis midden / achter

As

Merk as SAF

Contact informatie




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Inspectierapport

Opbouw

Externe conditie



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



Bandenmaat: 385/65R22,5

Liftas
luchtvering
Schijfrem



Bandenmaat: 385/65R22,5

luchtvering
Schijfrem



Bandenmaat: 385/65R22,5

luchtvering
Schijfrem

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Legenda van inspectie rapport

- 5 blue circles: Zeer goede staat
- 4 blue circles: Goede staat
- 3 blue circles: Redelijke staat
- 2 blue circles: Matige staat
- 1 blue circle: Voldoet niet aan de eisen