

HTF HZP 32



Itemnr 309122
Soort Oplegger
Specificatie Koelopbouw
Registratiejaar 2003 / 01
Kilometerstand
Chassisnummer
XL9HTFD0332067008

Technische conditie 
Opmerkingen

(A15)

Prijs € 4950

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Uitrusting

Chassis

Aantal Assen 2
Laadvermogen 23.040 kg
Eigen gewicht 8.960 kg
Totaalgewicht 32.000 kg
Soort chassis Niet volledig chassis
Materiaal chassis staal
Kingpin afmeting 2 inch
Wielbasis 894 cm
Vering type vollucht

Aandrijflijn

Motorvermogen (0 Pk)
ABS (Anti Blokkeer Systeem) ✓

Opbouw

Bouwjaar opbouw 2.003
Laadbak lengte 1.340 cm
Laadbak breedte 249 cm
Laadbak hoogte 248 cm

Koelsysteem

Merk koelmotor Thermoking
Type koelmotor sl-400e
Koelmotor diesel/elektrisch
Draaiuren elektrisch 6.964 uur
Draaiuren diesel 14.917 uur
Wanddikte 45 mm

As

Merk as BPW

Laadklep

Laadklep ✓
Soort laadklep onderschuif klep
Capaciteit laadklep 1.500 kg
Merk laadklep bar cargolift
Materiaal laadklep metaal en aluminium

Contact informatie



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Erkend en vakkundig



Kleyn Trucks onderscheidt zich van haar concurrenten door het aanbieden van deskundige technische diensten, veiligheidsinspecties en reparaties.

Afmetingen



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

Inspectierapport

Opbouw

Interne conditie



Externe conditie



Koelsysteem

Systemen



Laadklep

Bediening



Systeem



Banden/Wielen

Banden



Banden en assen



1

Bandenmaat: 425/65R22,5
luchtvering
Trommelrem



2

Bandenmaat: 425/65R22,5
luchtvering
Trommelrem
Stuurass, mechanisch

Contact informatie



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Legenda van inspectie rapport

- Zeer goede staat
- Goede staat
- Redelijke staat
- Matige staat
- Voldoet niet aan de eisen