

DAF XF 440 SPACECAB SPOILERS



Nr pozycji 298109
Rodzaj Ciągnik siodłowy
Specyfikacja
Rok rejestracji 2017 / 02
Stan kilometrów 720 679 km

Numer podwozia
XLRTEH4100G145313

Stan techniczny

Uwagi

(A15)

Cena € 14900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

wyposażenie

Podwozie / rama

Ilość osi	2
Konfiguracja	4x2
Ciężar własny	7 912 kg
Masa całkowita	19 500 kg
Pojemność zbiornika	1 245 litrów
Drugi zbiornik na diesel	✓
Wysokość siodła	116 cm
Ilość blokad	1
Rozstaw osi	380 cm
Typ zawieszenia	Zawieszenie pneumatyczne

Kabina

Rodzaj kabiny	Space Cab
Cruise control	✓
Tachograf	✓
Tachograf cyfrowy	✓
Klimatyzacja	✓
Ogrzewania postojowe	✓
Kolor	Wielobarwny

Linia napędowa

Marka silnika	Paccar
Moc silnika	320 kw (435 Hp)
Euro	6
Rodzaj skrzynki biegów	AS-tronic
Biegi	12
Wspomaganie kierownicy	✓
ABS	✓
ASR	✓

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Autoryzacja i fachowość



Kleyn Trucks odróżnia się od swoich konkurentów, oferując specjalistyczne usługi techniczne, kontrole bezpieczeństwa i naprawy.

Wymiary



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

raport kontrolny

Podwozie / rama

Tachograf



Kody wyświetlacza



Elektryczny



Kabina

Wewnętrzne



Zewnętrzne



Kolumna kierownicy



Resory



Podwozie



Hamulce



Linia napędowa

Silnik - całość



Układ chłodzenia



Układ paliwowy



Układ wydechowy



Układ smarowania



Skrzynka biegów



Sprzęgło



Napęd



Opony / koła

Opony



Koła i osie



1

Wymiar opony: 315/80R22,5

Zawieszenie resorowe

Hamulce tarczowe

Oś skrętna, Mechaniczne



2

Wymiar opony: 315/70R22,5

Zawieszenie pneumatyczne

Hamulce tarczowe

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Objaśnienie do sprawozdania z inspekcji

- 5 blue circles: Bardzo dobrym stanie
- 4 blue circles: Dobry stan
- 3 blue circles: Rozsądne państwo
- 2 blue circles: Średni stan
- 1 blue circle: Nie spełnia wymagań