

M.A.N. 18.400 TGS LX FULL ADR



Nr pozycji 299217
Rodzaj Ciągnik siodłowy
Specyfikacja
Rok rejestracji 2016 / 10
Stan kilometrów 726 269 km

Numer podwozia
WMA08SZZ3HM724617

Stan techniczny 
Uwagi
FULL ADR
(A15)

Cena € 17900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

wyposażenie

Podwozie / rama

Ilość osi	2
Konfiguracja	4x2
Koła bliźniacze	✓
Ciężar własny	7 181 kg
Masa całkowita	18 600 kg
Pojemność zbiornika	500 litrów
Wysokość siodła	114 cm
Ilość blokad	1
Rozstaw osi	360 cm
Aluminiowe felgi	✓
Typ zawieszenia	Zawieszenie pneumatyczne

Kabina

Rodzaj kabiny	Globetrotter
Cruise control	✓
Tachograf	✓
Tachograf cyfrowy	✓
Klimatyzacja	✓
Ogrzewania postojowe	✓
Kolor	Biały

Linia napędowa

Moc silnika	294 kw (400 Hp)
Euro	6
Rodzaj skrzynki biegów	Automat
Biegi	12
Dodatkowy układ hamulcowy	✓
Marka retardera	Intarder
Wspomaganie kierownicy	✓
ABS	✓
ASR	✓

Uwagi

Uwagi	FULL ADR
-------	----------

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Autoryzacja i fachowość



Kleyn Trucks odróżnia się od swoich konkurentów, oferując specjalistyczne usługi techniczne, kontrole bezpieczeństwa i naprawy.

KLEYN
TRUCKS



KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

The Netherlands

SWIFT/BIC: RABONL2U

BTW/VAT NL004676841B01

Koła i osie

Tachograf	
Kody wyświetlacza	
Elektryczny	

Wewnętrzne	
Zewnętrzne	
Kolumna kierownicy	
Resory	
Podwozie	
Hamulce	

Silnik - całość	
Układ chłodzenia	
Układ paliwowy	
Układ wydechowy	
Układ smarowania	
Skrzynka biegów	
Sprzęgło	
Napęd	

Opony



OS Składowa, mechaniczna



A blue and red KLEYN TRUCKS.COM truck is parked on a street. In the foreground, a KLEYN mascot, a grey, cone-shaped character with a KLEYN logo on its chest, stands next to the truck.

Tel: +31 183 668 222

●●●●●	Bardzo dobrym stanie
●●●●●	Dobry stan
●●●●●	Rozsądne państwo
●●●●●	Średni stan
●●●●●	Nie spełnia wymagań