

RENAULT D 220 11.9T AIRCO TAILLIFT



Nr pozycji 300668
Rodzaj Samochód ciężarowy
Specyfikacja Kontener
Rok rejestracji 2018 / 07
Stan kilometrów 407 879 km

Numer podwozia
VF640J562JB009334

Stan techniczny



Uwagi

(A15)

Cena € 39950

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

wyposażenie

Podwozie / rama

Ilość osi	2
Konfiguracja	4x2
Koła bliźniacze	✓
Ladownosc	5 135 kg
Ciężar własny	6 855 kg
Masa całkowita	11 990 kg
Pojemność zbiornika	200 litrów
Rozstaw osi	530 cm
Typ zawieszenia	Zawieszenie pneumatyczne

Kabina

Rodzaj kabiny	Dzienna kabina
Cruise control	✓
Tachograf	✓
Tachograf cyfrowy	✓
Klimatyzacja	✓
Kolor	Biały

Linia napędowa

Moc silnika	162 kw (220 Hp)
Typ paliwa	Dizel / elektryczny
Euro	6
Rodzaj skrzynki biegów	Optidriver
Biegi	8
Wspomaganie kierownicy	✓
ABS	✓
ASR	✓

Zabudowa

Długość skrzyni ładunkowej	720 cm
Szerokość skrzyni ładunkowej	249 cm
Wysokość skrzyni ładunkowej	238 cm
Wysokość platformy ładowniczej	105 cm
Wysokość skrajna	232

Siedzenia

Miejsca siedzące	2
------------------	---

Winda

Winda	✓
Rodzaj windy	Kłapa zamykana - tylna
Nośność wind	1 500 kg
Marka windy	Dhollandia
Materiał windy	Aluminium
Wymiar platformy	250x170

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

Autoryzacja i fachowość



Kleyn Trucks odróżnia się od swoich konkurentów, oferując specjalistyczne usługi techniczne, kontrole bezpieczeństwa i naprawy.

Wymiary



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

raport kontrolny

Podwozie / rama

Tachograf



Kody wyświetlacza



Elektryczny



Kabina

Wewnętrzne



Zewnętrzne



Kolumna kierownicy



Resory



Podwozie



Hamulce



Linia napędowa

Silnik - całość



Układ chłodzenia



Układ paliwowy



Układ wydechowy



Układ smarowania



Skrzynka biegów



Sprzęgło



Napęd



Zabudowa

Stan wewnętrzny



Stan zewnętrzny



Winda

Obsługa



Układ



Opony / koła

Opony



1



Wymiar opony: 245/70R19,5

Zawieszenie resorowe

Hamulce tarczowe

Oś skrętna, Mechaniczne

2



Wymiar opony: 245/70R19,5

Zawieszenie pneumatyczne

Hamulce tarczowe

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Objaśnienie do sprawozdania z inspekcji

- Bardzo dobrym stanie
- Dobry stan
- Rozsądne państwo
- Średni stan
- Nie spełnia wymagań