

## RENDERS ROC 12.27 N DISC BRAKES



Nr pozycji 300885  
Rodzaj Naczepa  
Specyfikacja Firanka  
Rok rejestracji 2007 / 06  
Stan kilometrów

**Numer podwozia**  
YA5B302A739M59112

Stan techniczny



**Uwagi**

( A15 )

**Cena € 6900**

# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

## wyposażenie

### Podwozie / rama

Ilość osi 3  
Ciężar własny 7 140 kg  
Masa całkowita 39 000 kg  
Rodzaj podwozia Kompletne podwozie  
Materiał podwozia stal  
Kingpin rozmiar 2 inch  
Typ zawieszenia Zawieszenie pełno-pneumatyczne

### Linia napędowa

Moc silnika (0 Hp)  
ABS ✓  
EBS ✓

### Zabudowa

Rok zabudowy 2 007  
Długość skrzyni ładunkowej 1 360 cm  
Szerokość skrzyni ładunkowej 252 cm  
Wysokość skrzyni ładunkowej 267 cm  
Wysokość skrajna 260  
Dach przesuwany ✓

### Oś

Marka osi MERCEDES-BENZ

### Informacje kontaktowe



info@kleyn.com


Tel: +31 183 668 222

### Autoryzacja i fachowość



Kleyn Trucks odróżnia się od swoich konkurentów, oferując specjalistyczne usługi techniczne, kontrole bezpieczeństwa i naprawy.

## Wymiary



# KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

## raport kontrolny

### Zabudowa

Stan wewnętrzny



Stan zewnętrzny



### Opony / koła

Opony



## Koła i osie



1

Wymiar opony: 385/65R22,5

Oś podnoszona

Zawieszenie pneumatyczne

Hamulce tarczowe



2

Wymiar opony: 385/65R22,5

Zawieszenie pneumatyczne

Hamulce tarczowe



3

Wymiar opony: 385/65R22,5

Zawieszenie pneumatyczne

Hamulce tarczowe

### Informacje kontaktowe



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

### Objaśnienie do sprawozdania z inspekcji

- Bardzo dobrym stanie
- Dobry stan
- Rozsądne państwo
- Średni stan
- Nie spełnia wymagań