

VOLVO FH 500 *JB* PTO+HYDR. VEB+



Nr pozycji 301905
Rodzaj Ciągnik siodłowy
Specyfikacja
Rok rejestracji 2018 / 05
Stan kilometrów 564 171 km

Numer podwozia
YV2RT40A3JB866687

Stan techniczny 
Uwagi

(A15)

Cena € 39900

KLEYN TRUCKS

KLEYN **KLEYN** **KLEYN** **KLEYN**
GROUP VANS TRAILERS SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

wyposażenie

Podwozie / rama

Ilość osi 2
Konfiguracja 4x2
Ciężar własny 8 344 kg
Masa całkowita 20 500 kg
Pojemność zbiornika 800 litrów
Drugi zbiornik na diesel ✓
Wysokość siodła 112 cm
Ilość blokad 1
Rozstaw osi 380 cm
Typ zawieszenia Zawieszenie pneumatyczne

Kabina

Rodzaj kabiny Globetrotter
Cruise control ✓
Tachograf ✓
Tachograf cyfrowy ✓
Klimatyzacja ✓
Klimatyzacja postojowa ✓
Ogrzewania postojowe ✓
Kolor Niebieski
Metaliczny ✓

Linia napędowa

Moc silnika 375 kw (510 Hp)
Euro 6
Rodzaj skrzynki biegów I-Shift
Biegi 12
Wspomaganie kierownicy ✓
ABS ✓
ASR ✓
Instalacja hydrauliczna ✓
Przystawka PTO ✓

Zabudowa

Pompa ✓

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Autoryzacja i fachowość



Kleyn Trucks odróżnia się od swoich konkurentów, oferując specjalistyczne usługi techniczne, kontrole bezpieczeństwa i naprawy.

KLEYN
TRUCKS



KLEYN GROUP **KLEYN** VANS **KLEYN** TRAILERS **KLEYN** SERVICES

The Netherlands

SWIFT/BIC: RABONL2U

BTW/VAT NL004676841B01

Koła i osie

Tachograf	
-----------	--

Wewnętrzne	
Zewnętrzne	
Kolumna kierownicy	
Resory	
Podwozie	
Hamulce	

Silnik - całość	
Układ chłodzenia	
Układ paliwowy	
Układ wydechowy	
Układ smarowania	
Skrzynka biegów	
Sprzęgło	
Napęd	

Opony



OS SKRĘTNA, MECHANICZNE



Hamulce tarczowe

A blue and red KLEYN TRUCKS.COM truck is parked on a street. In the foreground, a KLEYN mascot, a grey, cone-shaped character with a face and a KLEYN logo on its chest, stands next to the truck.

Tel: +31 183 668 222

●●●●	Bardzo dobrym stanie
●●●●●	Dobry stan
●●●●●●	Rozsądne państwo
●●●●●●●	Średni stan
●●●●●●●●	Nie spełnia wymagań