

SCANIA P400 8X4 HIAB 288 EP-5



Nr pozycji 302274
Rodzaj Samochód ciężarowy
Specyfikacja Odkryta skrzynia
Rok rejestracji 2011 / 07
Stan kilometrów 438 000 km

Numer podwozia
VLUP8X40009158142

Stan techniczny

Uwagi
HIAB288EP-5 remote
(A15)

Cena € 51900

KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP **KLEYN VANS** **KLEYN TRAILERS** **KLEYN SERVICES**

Kleyn Trucks B.V.®
PO Box 3
4214 ZJ Vuren
Industrieweg 2
4214 KZ Vuren
The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157
SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784
BTW/VAT NL004676841B01

wyposażenie

Podwozie / rama

Ilość osi	4
Konfiguracja	8x4
Ciężar własny	18 790 kg
Masa całkowita	32 000 kg
Pojemność zbiornika	300 litrów
Ilość blokad	2
Rozstaw osi	570 cm
Typ zawieszenia	Zawieszenie resorowe

Kabina

Rodzaj kabiny	Dzienna kabina
Cruise control	✓
Tachograf	✓
Tachograf cyfrowy	✓
Klimatyzacja	✓
Kolor	Biały

Linia napędowa

Marka silnika	Scania
Moc silnika	294 kw (400 Hp)
Euro	5
Rodzaj skrzynki biegów	Ręczna
Biegi	12
Pedał sprzęgła	✓
Wspomaganie kierownicy	✓
ABS	✓
Przystawka PTO	✓

Zabudowa

Długość skrzyni ładunkowej	720 cm
Szerokość skrzyni ładunkowej	248 cm
Wysokość skrzyni ładunkowej	74 cm
Wysokość platformy ładunkowej	138 cm
Pompa	✓

Dźwig

Dźwig	✓
Marka dźwigu	Hiab 288EP - 5
Rok budowy dźwigu	2 011
Nośność dźwigu	28
Maksymalne obciążenie	1400 Kg bij 15 M
Ilość podpór	4
Zezwolenie CE	✓
Pozycja kontrolna	obsługa z boku - prawa strona
Zdalne sterowanie	✓
Pozycja dźwigu	z tyłu podwozia
Hydrauliczna rozsuwalność	5 razy
Dodatkowe połączenie hydr.	4
Element obrotowy	✓
Hak palety	✓

Uwagi

Uwagi	HIAB288EP-5 remote
-------	--------------------

Informacje kontaktowe




info@kleyn.com
Tel: +31 183 668 222

Autoryzacja i fachowość



Kleyn Trucks odróżnia się od swoich konkurentów, oferując specjalistyczne usługi techniczne, kontrole bezpieczeństwa i naprawy.

Wymiary



KLEYN TRUCKS

KLEYN GROUP KLEYN VANS KLEYN TRAILERS KLEYN SERVICES

Kleyn Trucks B.V.®

PO Box 3

4214 ZJ Vuren

Industrieweg 2

4214 KZ Vuren

The Netherlands

IBAN: NL91RABO0103247157

SWIFT/BIC: RABONL2U

KvK 11013784

BTW/VAT NL004676841B01

raport kontrolny

Podwozie / rama

Tachograf



Kody wyświetlacza



Elektryczny



Kabina

Wewnętrzne



Zewnętrzne



Kolumna kierownicy



Resory



Podwozie



Hamulce



Linia napędowa

Silnik - całość



Układ chłodzenia



Układ paliwowy



Układ wydechowy



Układ smarowania



Skrzynka biegów



Sprzęgło



Napęd



Zabudowa

Hydraulika



Stan wewnętrzny



Stan zewnętrzny



Dzwig

Zdalne sterowanie



Podpory



Mechaniczny



Hydraulika



Elektryczny



Opony / koła

Opony



Koła i osie



1

9 mm

9 mm

Wymiar opony: 0/13R22,5
Zawieszenie resorowe
Hamulce bębnowe
Oś skrętna, Mechaniczne



2

14 mm

13 mm

Wymiar opony: 0/13R22,5
Zawieszenie resorowe
Hamulce bębnowe
Oś skrętna, Mechaniczne



3

11 mm

11 mm

8 mm

11 mm

Wymiar opony: 0/13R22,5
Zawieszenie resorowe
Redukcja piasty
Hamulce bębnowe



4

12 mm

12 mm

11 mm

11 mm

Wymiar opony: 0/13R22,5
Zawieszenie resorowe
Redukcja piasty
Hamulce bębnowe

Informacje kontaktowe



info@kleyn.com

Tel: +31 183 668 222

Objaśnienie do sprawozdania z inspekcji

- Bardzo dobrym stanie
- Dobry stan
- Rozsądne państwo
- Średni stan
- Nie spełnia wymagań